UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3039

Gafas de seguridad para soldadura

Fotosensible
Lente

Automático
Oscurecimiento

Banda elástica
Ajuste

Gafas para soldar fotosensibles

Para proteger los ojos del arco de soldadura con lente de oscurecimiento automático



Gafas tipo monogafa para soldadura con lente fotosensible: el filtro se oscurece al detectar el arco, de modo que se ve la pieza entre cordón y cordón.

El cuerpo es negro y flexible, con ventilas amarillas a los lados y arriba, el visor rectangular va enmarcado en amarillo y se sujeta a la cabeza con una banda elástica. El visor trae una película protectora que se retira antes de usar.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT3039**
ÍTEM **20721**	TIPO DE LENTE **Fotosensible, con oscurecimiento automático**
VISOR **Rectangular, con marco amarillo**	CUERPO **Negro, flexible, con ventilas amarillas**
SUJECIÓN **Banda elástica**	PELÍCULA PROTECTORA **Se retira antes de usar**

INCLUYE

- 1 gafa para soldar

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT3039

USOS

- Protección de los ojos en trabajos de soldadura por arco
- Trabajos en los que se quiere ver la pieza entre una soldadura y otra

RECOMENDACIONES

- Retira la película protectora del visor antes de usar las gafas.
- Úsalas siempre para soldar: ninguna gafa normal protege del arco.
- Si el visor se raya, se rompe o no se oscurece, deja de usarlas y cámbialo.
- Guárdalas limpias y protegidas del golpe para no dañar el visor.