UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3041

Repuesto de visor para gafa de soldadura

Visor repuesto
Pieza

Negro
Marco

2 arriba
Celdas

Repuesto para gafa de soldar

Visor de repuesto para gafas de soldar UDUKE



Visor de repuesto para gafa de soldar. En la foto se ve un marco negro rectangular con dos celdas oscuras en la parte superior y un lente violeta en la parte inferior.

Sirve para renovar el visor cuando el de la gafa está rayado o dañado, sin tener que cambiar la gafa completa.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT3041**
ÍTEM **20723**	TIPO **Repuesto para gafa de soldar**
FORMA **Rectangular, con marco negro**	LENTE **Violeta**
CELDAS SUPERIORES **2, en la parte superior del marco**	ORIFICIOS **2, uno en cada extremo del marco**

INCLUYE

- 1 visor de repuesto

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT3041

USOS

- Cambiar el visor de una gafa de soldar cuando está rayado o dañado

RECOMENDACIONES

- Verifica que las medidas coincidan con el alojamiento de tu gafa antes de instalarlo.
- Deja de usar un visor rayado o roto.
- Protégelo del golpe y guárdalo limpio.