UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT30563

Pistola de pintar neumática (aerógrafo)

400 cc
Vaso

F-75
Pistola

Por gravedad
Alimentación

Verde
Color

6 973653 175620

Pistola de pintar F-75 verde con vaso de 400 cc

Para pintar con compresor piezas de carro, muebles y estructuras metálicas



Pistola de pintar neumática tipo F-75 con vaso metálico superior de 400 cc: la pintura baja por gravedad a la boquilla y el aire del compresor la atomiza en un rocío fino y parejo.

Tiene perillas para regular el ancho del abanico, el paso de pintura y la entrada de aire, así que sirve tanto para retoques como para cubrir superficies grandes. El vaso es de 400 cc, un tamaño de uso general en taller. Cuerpo color verde y conector tipo USA.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT30563**
ÍTEM **7498**	TIPO **Pistola de pintar neumática de gravedad**
MODELO DE PISTOLA **F-75**	CAPACIDAD DEL VASO **400 cc**
POSICIÓN DEL VASO **Superior (alimentación por gravedad)**	VASO **Metálico, con tapa**
COLOR DEL CUERPO **Verde**	AJUSTES **Abanico, paso de pintura y aire (tres perillas)**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT30563

CONECTOR	UNIDADES POR CAJA EXTERNA
Tipo USA	20

EAN
6973653175620

INCLUYE

- Pistola F-75
- Vaso metálico de 400 cc con tapa

USOS

- Pintura y repintado automotriz
- Acabados de muebles, puertas y gabinetes
- Pintura de estructuras, rejas y piezas metálicas
- Trabajos de taller que piden cubrir superficies medianas y grandes

RECOMENDACIONES

- Usa aire seco y filtrado, con regulador de presión y trampa de agua entre el compresor y la pistola.
- Diluye la pintura según la indicación de su fabricante y cuélala antes de echarla en el vaso.
- Prueba el patrón sobre cartón o papel antes de pintar la pieza y ajústalo con las perillas.
- Pinta a distancia constante y con pasadas paralelas que se traslapen.
- Lava la pistola con el solvente adecuado a la pintura apenas termines; la pintura seca tapa la boquilla.
- Desconecta el aire antes de desarmar o limpiar la pistola.
- Trabaja en un lugar ventilado y usa mascarilla para vapores orgánicos y gafas de seguridad.