UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

# Pintura en aerosol amarillo medio 400 ml (color 25)

Para retocar, restaurar y decorar metal, madera y cerámica

REFERENCIA

**HT40197**

Pintura en aerosol

**400 ml**
Contenido

**Amarillo medio**
Color

**25**
Código de color

**Súper rápido**
Secado




Pintura en aerosol color amarillo medio, lista para aplicar, en lata de 400 ml. Sirve para mejorar la apariencia, restaurar o decorar piezas y superficies, en interiores y exteriores.

Según la etiqueta de la lata, seca súper rápido y resiste la corrosión. Está indicada para metal, madera y cerámica.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>UDUKE | REFERENCIA<br>HT40197 |
| ÍTEM<br>7733 | TIPO<br>Pintura en aerosol |
| CONTENIDO<br>400 ml | COLOR<br>Amarillo medio |
| CÓDIGO DE COLOR DEL FABRICANTE<br>25 | USO<br>Interior y exterior |
| SECADO<br>Súper rápido | RESISTENCIA A LA CORROSIÓN<br>Sí |

SUPERFICIES RECOMENDADAS
Metal, madera y cerámica

6 973653 171042

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

# HT40197

## INCLUYE

- 1 lata de pintura en aerosol de 400 ml con válvula y tapa

## USOS

- Pintar, retocar o restaurar piezas metálicas como rejas, muebles, herrajes y estructuras pequeñas
- Renovar y decorar objetos de madera
- Decorar piezas de cerámica
- Trabajos en interiores y en exteriores

## RECOMENDACIONES

- Aplica sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, polvo y óxido suelto; lija suavemente si hay pintura vieja o brillo previo.
- Agita la lata alrededor de 1 minuto después de escuchar la esfera mezcladora, y vuelve a agitar de vez en cuando durante la aplicación.
- Haz una prueba en una zona poco visible antes de pintar toda la pieza.
- Aplica con la lata vertical a unos 20-30 cm de la superficie, en pasadas cortas y parejas; varias capas delgadas cubren mejor que una gruesa y evitan chorreados.
- Al terminar, voltea la lata y pulsa la válvula 2-3 segundos hasta que salga solo gas, para limpiar la boquilla.
- Usa el producto en un lugar ventilado, lejos de llamas, chispas y fuentes de calor; protege las zonas que no quieres pintar.
- Usa gafas, guantes y protección respiratoria; no inhales la niebla de pintura.
- Envase a presión: no lo perfores ni lo quemes aunque esté vacío, y no lo expongas al sol ni a más de 50 °C.
- Guarda la lata en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.