UDUKE
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT40200

Pintura en aerosol traslúcida

400 ml
Contenido

Azul traslúcido
Color

Alto brillo
Acabado

Int. y exterior
Uso

6 973653 172216

Pintura en aerosol azul traslúcido oscuro 400 ml (color 06)

Para dar un tono azul transparente a metal, madera y cerámica, en interior y exterior



Pintura en aerosol azul oscuro traslúcido, lista para aplicar, en lata de 400 ml. Sirve para mejorar la apariencia, restaurar o decorar piezas y superficies, en interiores y exteriores.

Por ser traslúcida, tiñe de azul sin tapar del todo lo que hay debajo, así que el color final depende del fondo. Según la marca, seca súper rápido, tiene acabado de alto brillo, resiste la corrosión y la intemperie (lluvia y luz solar) y está indicada para metal, madera y cerámica.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT40200**
ÍTEM **7703**	TIPO **Pintura en aerosol traslúcida**
CONTENIDO **400 ml**	COLOR **Azul traslúcido oscuro**
CÓDIGO DE COLOR **06**	ACABADO **Alto brillo**
USO **Interior y exterior**	SECADO **Súper rápido**
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN **Sí**	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE **Lluvia y luz solar**

FICHA TÉCNICA

HT40200

SUPERFICIES RECOMENDADAS	UNIDADES POR CAJA
Metal, madera y cerámica	12

INCLUYE

- 1 lata de pintura en aerosol de 400 ml con válvula y tapa

USOS

- Dar un tono azul transparente a piezas metálicas, dejando ver el fondo
- Teñir y decorar objetos de madera y cerámica
- Trabajos decorativos en interiores y en exteriores expuestos a lluvia y sol

RECOMENDACIONES

- Aplica sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, polvo y óxido suelto: al ser traslúcida, las manchas y marcas del fondo se ven a través de la pintura.
- El tono final depende del fondo y del número de capas: sobre un fondo claro o brillante (plateado, blanco) el azul se ve más vivo; cada capa adicional lo oscurece.
- Agita la lata alrededor de 1 minuto después de escuchar la esfera mezcladora, y vuelve a agitar de vez en cuando durante la aplicación.
- Haz una prueba en una zona poco visible antes de pintar toda la pieza.
- Aplica con la lata vertical a unos 20-30 cm de la superficie, en pasadas cortas y parejas; varias capas delgadas dan un tono más uniforme que una gruesa y evitan chorreados.
- Al terminar, voltea la lata y pulsa la válvula 2-3 segundos hasta que salga solo gas, para limpiar la boquilla.
- Usa el producto en un lugar ventilado, lejos de llamas, chispas y fuentes de calor; protege las zonas que no quieres pintar.
- Usa gafas, guantes y protección respiratoria; no inhales la niebla de pintura.
- Envase a presión: no lo perfores ni lo quemes aunque esté vacío, y no lo expongas al sol ni a más de 50 °C.
- Guarda la lata en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.