UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT40214

Pintura transparente en aerosol

400 ml
Contenido

Transparente
Color

Brillante
Acabado

190
Código de color

6 973653 170977

Aerosol transparente brillante 400 ml (color 190)

Capa transparente para metal, madera y cerámica, en interior y exterior



Aerosol transparente con acabado brillante, en lata de 400 ml, identificado en la lata con el código 190. No aporta color: deja ver la superficie o la pintura que hay debajo.

Según la marca, seca súper rápido, resiste la corrosión y las condiciones de intemperie como la lluvia y la luz solar. Está indicada para metal, madera y cerámica.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT40214**
ÍTEM **7710**	TIPO **Pintura en aerosol**
CONTENIDO **400 ml**	COLOR **Transparente brillante**
CÓDIGO DE COLOR DEL FABRICANTE **190**	ACABADO **Brillante**
USO **Interior y exterior**	SECADO **Súper rápido**
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN **Sí**	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE **Lluvia y luz solar**
SUPERFICIES RECOMENDADAS **Metal, madera y cerámica**	UNIDADES POR CAJA **12**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT40214

INCLUYE

- 1 lata de pintura en aerosol de 400 ml con válvula y tapa

USOS

- Dar una capa final transparente sobre piezas pintadas o al natural de metal, madera o cerámica
- Trabajos de decoración y restauración donde se quiere conservar el color de la pieza
- Trabajos en interiores y en exteriores

RECOMENDACIONES

- Aplica sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, polvo y óxido suelto; lija suavemente si hay pintura vieja o brillo previo.
- Si la aplicas sobre pintura, espera a que la pintura de base esté completamente seca.
- Agita la lata alrededor de 1 minuto después de escuchar la esfera mezcladora, y vuelve a agitar de vez en cuando durante la aplicación.
- Haz una prueba en una zona poco visible antes de pintar toda la pieza.
- Aplica con la lata vertical a unos 20-30 cm de la superficie, en pasadas cortas y parejas; varias capas delgadas cubren mejor que una gruesa y evitan chorreados.
- Al terminar, voltea la lata y pulsa la válvula 2-3 segundos hasta que salga solo gas, para limpiar la boquilla.
- Usa el producto en un lugar ventilado, lejos de llamas, chispas y fuentes de calor; protege las zonas que no quieres pintar.
- Usa gafas, guantes y protección respiratoria; no inhales la niebla de pintura.
- Envase a presión: no lo perfores ni lo quemes aunque esté vacío, y no lo expongas al sol ni a más de 50 °C.
- Guarda la lata en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.