FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT40224

Pintura en aerosol fluorescente

400 ml
Contenido

Fluorescente
Tipo

Amarillo
Color

Súper rápido
Secado

Pintura en aerosol fluorescente amarillo 400 ml (color 1005)

Color neón para resaltar, señalizar y decorar metal, madera y cerámica



Pintura en aerosol de color amarillo fluorescente, lista para aplicar, en lata de 400 ml. Sirve para mejorar la apariencia, restaurar o decorar piezas y superficies, en interiores y exteriores.

Su tono fluorescente la hace muy visible, por eso se usa para resaltar y marcar. Seca súper rápido, resiste la corrosión y la intemperie (lluvia y luz solar) y tiene alto cubrimiento y rendimiento. Está indicada para metal, madera y cerámica.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT40224**
ÍTEM **7746**	TIPO **Pintura en aerosol fluorescente**
CONTENIDO **400 ml**	COLOR **Amarillo fluorescente**
CÓDIGO DE COLOR DEL FABRICANTE **1005**	ACABADO **Alto brillo**
USO **Interior y exterior**	SECADO **Súper rápido**
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN **Sí**	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE **Lluvia y luz solar**

FICHA TÉCNICA

HT40224

SUPERFICIES RECOMENDADAS	UNIDADES POR CAJA
Metal, madera y cerámica	12

INCLUYE

- 1 lata de pintura en aerosol de 400 ml con válvula y tapa

USOS

- Resaltar y marcar piezas, herramientas, equipos o zonas que deben verse de lejos
- Decorar y personalizar objetos de metal, madera y cerámica
- Retocar o restaurar piezas metálicas pequeñas
- Trabajos en interiores y en exteriores expuestos a lluvia y sol

RECOMENDACIONES

- Aplica sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, polvo y óxido suelto; lija suavemente si hay pintura vieja o brillo previo.
- Los colores fluorescentes lucen más sobre un fondo blanco o claro: sobre superficies oscuras, aplica antes una base blanca.
- Agita la lata alrededor de 1 minuto después de escuchar la esfera mezcladora, y vuelve a agitar de vez en cuando durante la aplicación.
- Haz una prueba en una zona poco visible antes de pintar toda la pieza.
- Aplica con la lata vertical a unos 20-30 cm de la superficie, en pasadas cortas y parejas; varias capas delgadas cubren mejor que una gruesa y evitan chorreados.
- Al terminar, voltea la lata y pulsa la válvula 2-3 segundos hasta que salga solo gas, para limpiar la boquilla.
- Usa el producto en un lugar ventilado, lejos de llamas, chispas y fuentes de calor; protege las zonas que no quieres pintar.
- Usa gafas, guantes y protección respiratoria; no inhales la niebla de pintura.
- Envase a presión: no lo perfores ni lo quemes aunque esté vacío, y no lo expongas al sol ni a más de 50 °C.
- Guarda la lata en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.