UDUKE
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT40230

Pintura en aerosol de alta temperatura

400 ml
Contenido

Aluminio plata
Color

Alta temperatura
Uso

502
Código de color

6 973653 172438

Pintura en aerosol alta temperatura aluminio plata 400 ml (color 502)

Para pintar y proteger escapes, parrillas, estufas y piezas metálicas que se calientan



Pintura en aerosol de alta temperatura color aluminio plata, lista para aplicar, en lata de 400 ml. Está pensada para piezas que se calientan, como escapes, parrillas, estufas y motores, y también sirve para retocar y proteger metal en interiores y exteriores.

La marca la presenta con secado súper rápido y resistente a la corrosión y a la intemperie (lluvia y sol), ideal para metal, madera y cerámica. La lata y la marca no publican la temperatura máxima que soporta: confírmala antes de usarla en piezas que pasan de unos cientos de grados.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT40230**
ÍTEM **7719**	TIPO **Pintura en aerosol de alta temperatura**
CONTENIDO **400 ml**	COLOR **Aluminio plata**
CÓDIGO DE COLOR DEL FABRICANTE **502**	USO **Interior y exterior**
SECADO **Súper rápido**	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN **Sí**

UDUKE
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT40230

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
Lluvia y luz solar

SUPERFICIES RECOMENDADAS
Metal, madera y cerámica

UNIDADES POR CAJA
12

INCLUYE

- 1 lata de pintura en aerosol de 400 ml con válvula y tapa

USOS

- Pintar y proteger escapes de moto y carro, múltiples y piezas de motor
- Renovar parrillas y estufas
- Retocar piezas metálicas que trabajan calientes en talleres e industria
- Trabajos en interiores y en exteriores

RECOMENDACIONES

- Aplica sobre una superficie limpia, seca y libre de grasa, polvo, óxido suelto y pintura vieja; lija suavemente si hace falta.
- Pinta la pieza fría y apagada, nunca caliente ni en funcionamiento.
- Agita la lata alrededor de 1 minuto después de escuchar la esfera mezcladora, y vuelve a agitar de vez en cuando durante la aplicación.
- Aplica con la lata vertical a unos 20-30 cm de la superficie, en pasadas cortas y parejas; varias capas delgadas cubren mejor que una gruesa y evitan chorreados.
- Deja secar bien antes de poner la pieza en servicio; en estas pinturas el primer calentamiento suele hacerse de forma gradual y puede soltar humo y olor los primeros minutos, así que hazlo en un lugar ventilado.
- En madera o plástico no hay resistencia al calor que valga: ahí úsala solo como pintura decorativa, lejos de fuentes de calor.
- Al terminar, voltea la lata y pulsa la válvula 2-3 segundos hasta que salga solo gas, para limpiar la boquilla.
- Usa gafas, guantes y protección respiratoria; trabaja en un lugar ventilado, lejos de llamas y chispas.
- Envase a presión: no lo perfores ni lo quemes aunque esté vacío, y no lo expongas al sol ni a más de 50 °C.
- Guarda la lata en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.