UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT60086

Flexómetro (cinta métrica retráctil)

7,5 m
Longitud

25 ft
Equivale a

25 mm
Ancho de cinta

Con goma
Carcasa

4 125357 560086

Flexómetro encauchetado 7,5 m x 25 mm

Para medir hasta 7,5 m con carcasa revestida de goma



Flexómetro de 7,5 m (25 ft) con cinta de 25 mm y carcasa negra revestida de goma con tapa amarilla, en blíster con tarjeta naranja. El empaque indica que está revestido de goma para mayor resistencia a los impactos.

Sirve para tomar medidas en obra, taller, carpintería e instalaciones. La carcasa lleva el logo de UDUKE.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT60086**
ÍTEM **8892**	LONGITUD **7,5 m (25 ft)**
ANCHO DE CINTA **25 mm**	RECUBRIMIENTO DE LA CARCASA **Goma**
COLOR **Negro con amarillo**	PRESENTACIÓN **Blíster con tarjeta**

INCLUYE

- 1 flexómetro

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT60086

USOS

- Tomar y marcar medidas en piezas, muros, puertas, ventanas y muebles.
- Trabajos de obra, taller, carpintería e instalaciones donde se necesite una medida rápida.

RECOMENDACIONES

- Acompaña la cinta al recogerla: no la dejes regresar de golpe, porque el impacto del gancho la desgasta y puede descalibrar la punta.
- Activa el freno antes de leer o marcar para que la cinta no se mueva.
- Mantén la cinta limpia y seca; si se moja, sécala antes de recogerla para evitar óxido.
- No dobles la cinta en ángulo cerrado ni la pises: se marca y pierde rigidez.
- Cuida los bordes de la cinta al recogerla: son metálicos y pueden cortar.