FICHA TÉCNICA

52305

EXTRACTOR / REPARADOR DE CALENTADORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Piezas	16
Material	CRV, acero al carbono/carbon steel, HSS 4241
Medida	1/4"
Peso	1,79Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	295x195x60mm

DETALLES

Este set de 16 piezas es útil para la extracción del calentador roto o atascado de 8 y 10mm. Incluye todos los adaptadores necesarios para de centrado y de limpieza de rosca para extraer de forma segura sin dañar la cabeza del cilindro.

Universal e ideal para motores Mercedes-Benz CDI.

Extrae los calentadores rotos o dañados M8 y M10. Incluye machos de rosca 1/4" M8 y M10 y broca escalonada de alta resistencia de doble tamaño M8 y M10.

CONTENIDO:

- Carraca en “T".
- Adaptador de sujeción de broca.
- Extractor.
- Extractor de conexión.
- Llave Allen.
- Broca escalada M8.
- Broca escalada M10.
- Centradores de perforado.
- Cinceles: ¼”: M8 y M10.
- Brocas 3.5mm.
- Mandriles de extracción.

JBM CAMPLLONG S.L.
CIM LA SELVA - CTRA. AEROPORT KM. 1.6 NAU 2.2 CP 17185
VILOBÍ D'ONYAR - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN

www.jbmcamp.com
jbm@jbmcamp.com
+34 972 24 55 53