NIKATO
PREMIUM TOOLS

Guantes *en Poliéster Color Negro PU*



Ficha *Técnica*
NIK-1000

EN388 4111X · EN420 · CE

ESPECIFICACIONES

Guante de Seguridad Poliéster Negro con Recubrimiento en Poliuretano (PU)

DESCRIPCIÓN: El guante de seguridad en poliéster color negro con recubrimiento en poliuretano (PU) está diseñado para ofrecer protección, confort y precisión en trabajos que requieren alta destreza manual. Su tejido de poliéster sin costuras proporciona un ajuste cómodo y transpirable, mientras que el recubrimiento de PU en palma y dedos mejora el agarre y la resistencia a la abrasión sin comprometer la sensibilidad táctil. Ideal para tareas de inspección, ensamble, logística y manejo de piezas pequeñas, este guante es una opción versátil para entornos industriales y técnicos que exigen rendimiento y fiabilidad.

Características Principales

- Excelente sensibilidad táctil
- Buen agarre en superficies secas y ligeramente húmedas
- Alta destreza para trabajos de precisión
- Ligero y cómodo para uso prolongado
- Excelente transpirabilidad

Código / Referencia	NIK-1000M - NIK-1000L - NIK-1000XL
Material del Tejido Base:	Poliéster de alta tenacidad
Recubrimiento:	PU (Poliuretano) en palma y dedos
Tipo de Tejido:	Sin costuras / Tejido calibre 13 (fino y ajustado)
Talla Disponible:	M, L, XL
Color del Recubrimiento:	Negro

Antes de usar:	Inspeccione visualmente los guantes para asegurarse de que no tengan daños, rasgaduras o desgaste excesivo y asegúrese de que las manos estén limpias y secas antes de colocarlos.
Colocación:	Introduzca la mano cuidadosamente, asegurándose de que el guante se ajuste bien a los dedos y la palma y verifique que no haya pliegues o presión excesiva en ninguna parte de la mano.
Durante el uso:	Utilice los guantes únicamente para las aplicaciones recomendadas (trabajos secos o ligeramente húmedos). Evite el contacto con objetos calientes, aceites, productos químicos agresivos o superficies.
Después del uso:	Retire los guantes tirando suavemente desde la muñeca, evitando tocar la parte exterior si está contaminada. Lave los guantes a mano con agua fría y jabón suave si es necesario, y déjelos secar al aire. No usar secadora ni exponer al sol directamente.

Lugares y Entornos Recomendados para Usar el Guante de Poliéster con PU

Líneas de ensamble industrial	Talleres de mecánica ligera y precisión	Centros de distribución y logística
Manipulación de componentes pequeños o delicados.	Ensamblaje de piezas, ajustes y mantenimiento.	Carga, descarga y manejo de paquetes o productos.

Industria automotriz	Industria electrónica	Laboratorios de pruebas no químicas
Instalación de partes, revisión de sistemas eléctricos.	Ensamblaje de placas, dispositivos y cables.	Manipulación de equipos, muestreo o inspección visual.

Tabla de Riesgo – Guante de Seguridad Poliéster con PU

Tipo de Riesgo	Nivel de Protección	Observaciones
Abrasión	Alta	Excelente resistencia en trabajos con fricción o roce continuo.
Corte	Media	Adecuado para riesgos bajos. No apto para cortes severos
Desgarro	Alta	Buen rendimiento ante esfuerzos de tracción o manipulación repetitiva
Perforación	Media	Protección aceptable contra objetos puntiagudos leves.
Impactos	Baja	No diseñado para absorber impactos o proteger contra golpes pesados.

¡ADVERTENCIA!

Advertencia ! Antes de ejecutar, asegúrese de comprobar lo siguiente, o el conjunto y el aparato podría dañarse.

No utilizar en contacto directo con fuentes de calor o chispas, ya que el material de poliéster no es resistente a altas temperaturas y puede derretirse o incendiarse.

Evitar el uso con productos químicos agresivos, disolventes o aceites industriales, ya que el recubrimiento y el tejido pueden deteriorarse rápidamente y perder su capacidad de protección.

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente ficha técnica del usuario antes de usarlo para garantizar la seguridad y la fiabilidad del producto. Conserve esta ficha técnica para consultarlo.