


Guantes de Nitrilo Puño de Seguridad



Ficha Técnica

NIK-3000



ESPECIFICACIONES

Guante de Seguridad de Nitrilo Puño de Seguridad

El guante de nitrilo con puño de seguridad está diseñado para brindar una excelente protección mecánica en entornos industriales exigentes. Fabricado en nitrilo resistente, este guante ofrece una gran durabilidad frente a la abrasión, perforaciones, grasas, aceites y productos químicos comunes. Su diseño ergonómico se adapta cómodamente a la mano, permitiendo un buen nivel de destreza y agarre en seco o en superficies ligeramente húmedas.

Características Principales

- **Reutilizable:** Puede limpiarse y utilizarse varias veces sin perder sus propiedades.
- **Diseño anatómico:** Se ajusta cómodamente a la forma natural de la mano.
- **Longitud extendida:** Cubre parte del antebrazo para mayor protección.

Código / Referencia

PSAFE-TX3000M - PSAFE-TX3000L - PSAFE-TX3000XL

Material del Tejido Base:

Nitrilo de alta tenacidad

Recubrimiento:

Nitrilo en palma y dedos

Tipo de Tejido:

Tejido tipo jersey o interlock

Talla Disponible:

M, L, XL

Color del Recubrimiento:

Azul

Antes de usar:

Verifica que los guantes estén limpios, secos y libres de daños visibles (cortes, perforaciones o desgaste excesivo), Asegúrate de que sean la talla adecuada para tus manos.

Colocación:

Lava y seca tus manos antes de ponerte los guantes e Introduce la mano con suavidad, ajustando bien cada dedo y el puño, sin forzar el material.

Durante el uso:

Evita el contacto con sustancias extremadamente corrosivas si no están dentro del rango de protección del guante y No uses el guante si se humedece internamente o si sientes incomodidad.

Después del uso:

Retira los guantes desde el puño hacia los dedos, evitando el contacto con la parte exterior contaminada y Limpialos con un paño húmedo si son reutilizables, o según las recomendaciones del fabricante.

Lugares y Entornos Recomendados para Usar el Guante de Nitrilo Puño de Seguridad

Industria metalmecánica

Manipulación de piezas metálicas, corte y armado.

Sector automotriz

Ensamblaje de partes, mantenimiento y trabajos en motores.

Plantas de manufactura

Procesos con exposición a aceites, grasas y abrasivos.

Industria química

Manipulación de sustancias como disolventes o aceites industriales.

Empresas de reciclaje

Clasificación y manipulación de materiales contaminados.

Construcción

Tareas generales donde se requiere protección de objetos ásperos y abrasivos.

Tabla de Riesgo - Guante de Nitrilo Puño de Seguridad

Tipo de Riesgo	Nivel de Protección	Observaciones
Abrasión	Medio	Protege de manera aceptable contra abrasión; limitada resistencia.
Aceites	Alta	Excelente resistencia a aceites, grasas y varios productos químicos.
Bacterias	Medio	Ofrece una barrera parcial; no es apto para uso médico o biológico.
Riesgo Térmico	Bajo	No está diseñado para soportar altas o bajas temperaturas.
Riesgo Eléctrico	Baja	No es dieléctrico; no protege contra contactos eléctricos.

¡ADVERTENCIA!

Advertencia ! Antes de ejecutar, asegúrese de comprobar lo siguiente, o el conjunto y el aparato podría dañarse.

Este guante no es apto para trabajos eléctricos. No proporciona aislamiento contra corriente eléctrica. Utilizar únicamente en actividades mecánicas o químicas específicas.

Evite el uso prolongado en ambientes con altas temperaturas o con fuentes de calor directo, ya que el material puede degradarse o perder sus propiedades de protección.

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente ficha técnica del usuario antes de usarlo para garantizar la seguridad y la fiabilidad del producto. Conserve esta ficha técnica para consultarlo.