Manual de Instrucciones - Pulidora Angular 4 1/2" 1100 W Emtop

Este manual contiene instrucciones generales de seguridad, operación y mantenimiento para la Pulidora Angular de 4 1/2" 1100 W Emtop. Lea atentamente antes de utilizar el producto.

1. Seguridad

• Use siempre gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
• Verifique que el voltaje de alimentación coincida con el indicado en la herramienta.
• Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
• No utilice la pulidora en ambientes húmedos o bajo la lluvia.
• Mantenga alejadas a personas y mascotas del área de trabajo.

2. Componentes Principales

- Interruptor de encendido/apagado
- Empuñadura lateral
- Protector de disco
- Botón de bloqueo del eje
- Cable de alimentación

3. Instalación del Disco

• Desconecte la herramienta de la toma de corriente.
• Presione el botón de bloqueo del eje para inmovilizarlo.
• Afloje la tuerca de sujeción con la llave incluida.
• Coloque el disco adecuado (máx. 4 1/2") verificando su correcta orientación.
• Ajuste la tuerca firmemente sin forzar.

4. Operación

• Conecte la herramienta a una toma de 110-120 V.
• Sujete firmemente con ambas manos antes de encender.
• Encienda usando el interruptor y espere que alcance la velocidad máxima antes de aplicar al material.
• No fuerce la herramienta; deje que el disco realice el trabajo.
• Apague y espere a que el disco se detenga por completo antes de colocarla en una superficie.

5. Mantenimiento

• Desconecte siempre la herramienta antes de limpiar o mantener.
• Limpie el polvo y los residuos con un paño seco después de cada uso.
• Revise periódicamente el cable de alimentación y las escobillas de carbón.
• Reemplace piezas dañadas solo por repuestos originales EMTOP.

6. Resolución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución
La herramienta no enciende	Cable desconectado o interruptor defectuoso	Verificar conexión o reemplazar interruptor
Vibración excesiva	Disco mal instalado o dañado	Reinstalar o reemplazar el disco
Chispas en el motor	Escobillas desgastadas	Reemplazar escobillas de carbón