Performance diagrams (operating pressure: 6 bar)



Order-No.	Torque (Nm)									
RLA–0800–4000	0.76	1.52	2.29	3.05	3.81	4.57	5.33	6.10	6.86	7.62
RLA–0800–2670	1.14	2.29	3.43	4.58	5.72	6.86	8.01	9.15	10.30	11.44
RLA–0800–2000	1.53	3.05	4.58	6.10	7.63	9.16	10.68	12.21	13.73	15.26
RLA–0800–1600	1.91	3.82	5.72	7.63	9.54	11.45	13.36	15.26	17.17	19.08
RLA–0800–1340	2.28	4.56	6.84	9.12	11.40	13.68	15.96	18.24	20.52	22.80
RLA–0800–1000	2.45	4.91	7.36	9.82	12.27	14.72	17.18	19.63	22.09	24.54
RLA–0800–0800	3.82	7.64	11.45	15.27	19.09	22.91	26.73	30.54	34.36	38.18
RLA–0800–0620	4.93	9.86	14.78	19.71	24.64	29.57	34.50	39.42	44.35	49.28
RLA–0800–0500	6.11	12.22	18.33	24.44	30.55	36.66	42.77	48.88	54.99	61.10
RXA–1000–4530	0.84	1.69	2.53	3.38	4.22	5.06	5.91	6.75	7.60	8.44
RXA–1000–3020	1.26	2.53	3.79	5.06	6.32	7.58	8.85	10.11	11.38	12.64
RXA–1000–2260	1.69	3.38	5.07	6.76	8.45	10.14	11.83	13.52	15.21	16.90
RXA–1000–1800	2.12	4.24	6.37	8.49	10.61	12.73	14.85	16.98	19.10	21.22
RXA–1000–1500	2.55	5.09	7.64	10.18	12.73	15.28	17.82	20.37	22.91	25.46
RXA–1000–1000	3.82	7.64	11.45	15.27	19.09	22.91	26.73	30.54	34.36	38.18
RXA–1000–0820	4.66	9.32	13.97	18.63	23.29	27.95	32.61	37.26	41.92	46.58
RXA–1000–0600	6.28	12.55	18.83	25.10	31.38	37.66	43.93	50.21	56.48	62.76

Order-No.	Speed (min^{-1})									
RLA–0800–4000	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000
RLA–0800–2670	267	534	801	1068	1335	1602	1869	2136	2403	2670
RLA–0800–2000	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
RLA–0800–1600	160	320	480	640	800	960	1120	1280	1440	1600
RLA–0800–1340	134	268	402	536	670	804	938	1072	1206	1340
RLA–0800–1000	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
RLA–0800–0800	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800
RLA–0800–0620	62	124	186	248	310	372	434	496	558	620
RLA–0800–0500	50	100	150	200	250	300	350	400	450	50
RXA–1000–4530	453	906	1359	1812	2265	2718	3171	3624	4077	4530
RXA–1000–3020	302	604	906	1208	1510	1812	2114	2416	2718	3020
RXA–1000–2260	226	452	678	904	1130	1356	1582	1808	2034	2260
RXA–1000–1800	180	360	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800
RXA–1000–1500	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
RXA–1000–1000	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
RXA–1000–0820	82	164	246	328	410	492	574	656	738	820
RXA–1000–0600	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600



RLX–0800–0190	119.00	143.00	166.00	190.00	P = 557 Watt
RLX–0800–0110	86.00	94.00	102.00	110.00	P = 541 Watt
RLX–0800–0060	53.00	54.50	57.00	60.00	P = 332 Watt
RLX–0800–0030	28.20	28.80	29.40	30.00	P = 177 Watt
RXX–1000–0160	120.00	133.00	147.00	160.00	P = 753 Watt
RXX–1000–0120	98.00	105.00	113.00	120.00	P = 611 Watt
RXX–1000–0070	62.00	64.50	67.00	70.00	P = 391 Watt
RXX–1000–0030	28.50	29.00	29.50	30.00	P = 179 Watt

RLX–0800–0300



RXX–1000–0380



RXX–1000–0260