

Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 28.12.2017 за номером ТС-К-364/1545

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя», враховуючи Акт обстеження території від 10.09.2020 №0628, яким Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради зафіксовані факти недотримання суб'єктом господарювання – фізичною особою - підприємцем Плакутою Федором Івановичем вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив'язки ТС), зареєстрованого в містобудівному кадастрі 28.12.2017 за номером ТС-К-364/1545 при встановленні ТС по вул.Новокузнецькій,12, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Анулювати паспорт прив'язки ТС, фізичній особі - підприємцю Плакуті Федору Івановичу (номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця 22300170000000835), зареєстрований в містобудівному кадастрі від 28.12.2017 за номером ТС-К-364/1545, з підстав недотримання вимог паспорту прив'язки ТС при встановленні ТС по вул.Новокузнецькій,12, що полягають в наступному:

- зовнішній вигляд фактично розташованої ТС не відповідає архітектурному типу, який визначено у паспорті прив'язки ТС;
- фактично зовнішній вигляд тимчасової споруди має складну геометричну форму, утворену з трьох зблокованих між собою споруд: 1)

основна споруда має три сторони, дві з яких розташовані під прямим кутом, третя сторона має вигляд випуклої дуги; 2) прямокутна прибудова розмірами 4,4 мх1,0 м; 3) прибудови у вигляді чотиригранника, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати прямокутну форму, розмірами 6,0 м х 4,8 м. Тобто, встановлена геометрична невідповідність фактично встановленої ТС до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС;

- фактично висота основної споруди 3,8 м, висота прибудов -3,4 м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати висоту 3,2м;

- матеріал фактичної ТС – листова сталь та пластик, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС матеріал ТС визначено – збірні сендвіч панелі;

- фактично колір основної споруди та прибудови у вигляді чотирикутника RAL-9003 (білий), прямокутної прибудови - RAL-5017 (синій), що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати наступні кольорові рішення: стіни - RAL-9006 (сірий), вітраж та козирок- RAL-9003 (білий);

- фактично поряд з ТС встановлене холодильне обладнання (одна штука) розмірами 0,85 мх0,8 м та платіжний термінал, що порушує вимоги креслення «Схема благоустрою прилеглої території М1:500», згідно з яким не передбачене встановлення холодильного обладнання та платіжного терміналу;

- фактично у верхній частині фасаду 1-2 ТС у вигляді дуги та прямокутної прибудови розташовано вітраж, а нижня частина виконана з листової сталі та обшита пластиком, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді Б-А по всьому фасаді повинна мати п'ять вітражів та входні двері, на фасаді 1-2 від вісі 1 повинен бути розташований вітраж шириною 3,1м, на фасаді 2-1 від вісі 2 повинен бути розташований вітраж шириною 3,1м, фасад Б-А без вітражів з входними дверима;

- зовнішній вигляд фактичної ТС має незадовільний стан.

2. Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради протягом десяти робочих днів з дати прийняття цього рішення:

2.1. Направити копію даного рішення фізичній особі - підприємцю Плакуті Ф.І.;

2.2. Внести інформацію щодо анулювання паспорту прив'язки ТС до містобудівного кадастру.

3. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М.

Міський голова

В.В.Буряк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
«Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 28.12.2017 за номером ТС-К-364/1545»

10.09.2020 Інспекцією з благоустрою міської ради (надалі – Інспекція) було проведено перевірку стану благоустрою території м.Запоріжжя в районі вул.Новокузнецькій,12.

За результатами перевірки Інспекцією було складено Акт обстеження території від 10.09.2020 №0628, яким зафіксовані факти недотримання суб'єктом господарювання – фізичною особою - підприємцем Плакутою Федором Івановичем вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив'язки ТС), зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 28.12.2017 за номером ТС-К-364/1545, що полягають в наступному:

- зовнішній вигляд фактично розташованої ТС не відповідає архітектурному типу, який визначено у паспорті прив'язки ТС;

- фактично зовнішній вигляд тимчасової споруди має складну геометричну форму, утворену з трьох зблокованих між собою споруд: 1) основна споруда має три сторони, дві з яких розташовані під прямим кутом, третя сторона має вигляд випуклої дуги; 2) прямокутна прибудова розмірами 4,4 мх1,0 м; 3) прибудови у вигляді чотиригранника, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати прямокутну форму, розмірами 6,0 м х 4,8 м. Тобто, встановлена геометрична невідповідність фактично встановленої ТС до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС;

- фактично висота основної споруди 3,8 м, висота прибудов -3,4 м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати висоту 3,2м;

- матеріал фактичної ТС – листова сталь та пластик, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС матеріал ТС визначено – збірні сендвіч панелі;

- фактично колір основної споруди та прибудови у вигляді чотирикутника RAL-9003 (білий), прямокутної прибудови - RAL-5017 (синій), що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати наступні кольорові рішення: стіни - RAL-9006 (сірий), вітраж та козирок- RAL-9003 (білий);

- фактично поряд з ТС встановлене холодильне обладнання (одна штука) розмірами 0,85 мх0,8 м та платіжний термінал, що порушує вимоги креслення

«Схема благоустрою прилеглої території М1:500», згідно з яким не передбачене встановлення холодильного обладнання та платіжного терміналу;

- фактично у верхній частині фасаду 1-2 ТС у вигляді дуги та прямокутної прибудови розташовано вітраж, а нижня частина виконана з листової сталі та обшита пластиком, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді Б-А по всьому фасаду повинна мати п'ять вітражів та входні двері, на фасаді 1-2 від вісі 1 повинен бути розташований вітраж шириною 3,1м, на фасаді 2-1 від вісі 2 повинен бути розташований вітраж шириною 3,1м, фасад Б-А без вітражів з входними дверима;

- зовнішній вигляд фактичної ТС має незадовільний стан.

Листом від 16.09.2020 № 03-02/1373 Акт обстеження території від 10.09.2020 №0628 направлено на адресу департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради для здійснення заходів щодо анулювання паспорту прив'язки ТС, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 28.12.2017 за номером ТС-К-364/1545.

Недотримання вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності при її встановленні є підставою для його анулювання (аб.1 п.2.27 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства України від 21.10.2011 № 244).

Керуючись вищезазначеною нормою правового акту, пунктами 6.8, 6.9. Положення про порядок оформлення документів на розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Запоріжжі», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя», департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 28.12.2017 за номером ТС-К-364/1545».

Заступник директора департаменту
архітектури та містобудування
Запорізької міської ради

П.В. Назаренко