

Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 09.07.2019 за номером ТС-Ш-315/1840

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя», враховуючи Акт обстеження території від 13.08.2020 №0602, яким Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради зафіксовані факти недотримання суб'єктом господарювання – приватним акціонерним товариством «ПРОМЗАПАЛ» вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив'язки ТС), зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 09.07.2019 за номером ТС-Ш-315/1840 при встановленні ТС по пр.Моторобудівників,36, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1. Анулювати паспорт прив'язки ТС, наданий приватному акціонерному товариству «ПРОМЗАПАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 22116176), зареєстрований в містобудівному кадастрі від 09.07.2019 за номером ТС-Ш-315/1840, з підстав недотримання вимог паспорту прив'язки ТС при встановленні ТС по пр.Моторобудівників,36, що полягають в наступному:

- зовнішній вигляд фактично розташованої ТС не відповідає архітектурному типу, який визначено у паспорті прив'язки ТС;
- фактично зовнішній вигляд ТС має прямокутну форму розмірами 6,5м х 4,0м зі скошеними з чотирьох сторін кутами та вертикальними виступаючими елементами з обох боків по вісям 1 та 2, розмірами 1,5м х 0,29м,

що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати прямокутну форму, розмірами 6,1м x 2,6м. Тобто, встановлена геометрична невідповідність фактично встановленої ТС до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС;

- фактично висота тимчасової споруди 2,7 м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати висоту 3,2м;

- матеріал фактично встановленої ТС – листова сталь та пластик, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС матеріал ТС визначено – збірні сендвіч панелі;

- фактично колір ТС - RAL-5017 (синій), що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати наступні кольорові рішення: стіни - RAL-1001 (бежевий), вітраж - RAL-8017 (коричневий), козирок - RAL-9003 (білий);

- фактично поряд з ТС відсутні урни, що порушує вимоги креслення «Схема благоустрою прилеглої території М1:500», згідно з яким передбачено встановлення урн у кількості двох одиниць;

- на фасаді 1-2: фактично у верхній частині фасаду ТС розташовано вітраж, а нижня частина виконана з листової сталі та обшита пластиком, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді 1-2 по всьому фасаду повинна мати п'ять вітражів;

- фактично на фасаді по вісям 1 та 2 на висоті 0,35м розташовані виступаючі прямокутні елементи, які не передбачені кресленням паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50»;

- на фасаді А-Б: фактично фасад А-Б – глухий, без вітражів, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС повинні бути розташовані вітраж від осі А, на відстані 0,1 м, шириною 1,0 м;

- відсутнє заміщення вздовж фасаду 1-2 шириною 1,0 м, що порушує вимоги креслення «Схема благоустрою прилеглої території М1:500»;

- зовнішній вигляд фактичної ТС має незадовільний стан.

2. Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради протягом десяти робочих днів з дати прийняття цього рішення:

2.1. Направити копію даного рішення приватному акціонерному товариству «ПРОМЗАПАЛ»;

2.2. Внести інформацію щодо анулювання паспорту прив'язки ТС до містобудівного кадастру.

3. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М.

Міський голова

В.В.Буряк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
«Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 09.07.2019 за номером ТС-Ш-315/1840»

13.08.2020 Інспекцією з благоустрою міської ради (надалі – Інспекція) було проведено перевірку стану благоустрою території м.Запоріжжя в районі пр.Моторобудівельників, 36.

За результатами перевірки Інспекцією було складено Акт обстеження території від 13.08.2020 №0602, яким факти недовтримання суб'єктом господарювання – приватним акціонерним товариством «ПРОМЗАПАЛ» вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив'язки ТС), зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 09.07.2019 за номером ТС-Ш-315/1840при встановленні ТС по пр.Моторобудівельників, 36, що полягають в наступному:

- зовнішній вигляд фактично розташованої ТС не відповідає архітектурному типу, який визначено у паспорті прив'язки ТС;

- фактично зовнішній вигляд ТС має прямокутну форму розмірами 6,5м х 4,0м зі скошеними з чотирьох сторін кутами та вертикальними виступаючими елементами з обох боків по вісям 1 та 2, розмірами 1,5м х 0,29м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати прямокутну форму, розмірами 6.1м х 2,6м. Тобто, встановлена геометрична невідповідність фактично встановленої ТС до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС;

- фактично висота тимчасової споруди 2,7 м, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати висоту 3,2м;

- матеріал фактично встановленої ТС – листова сталь та пластик, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС матеріал ТС визначено – збірні сендвіч панелі;

- фактично колір ТС - RAL-5017 (синій), що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда повинна мати наступні кольорові рішення: стіни - RAL-1001 (бежевий), вітраж - RAL-8017 (коричневий), козирок - RAL-9003 (білий);

- фактично поряд з ТС відсутні урни, що порушує вимоги креслення «Схема благоустрою прилеглої території М1:500», згідно з яким передбачено встановлення урн у кількості двох одиниць;

- на фасаді 1-2: фактично у верхній частині фасаду ТС розташовано вітраж, а нижня частина виконана з листової сталі та обшита пластиком, що не

відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС дана споруда на фасаді 1-2 по всьому фасаду повинна мати п'ять вітражів;

- фактично на фасаді по вісям 1 та 2 на висоті 0,35м розташовані виступаючі прямокутні елементи, які не передбачені кресленням паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50»;

- на фасаді А-Б: фактично фасад А-Б – глухий, без вітражів, що не відповідає вимогам креслення паспорту прив'язки ТС «План. Фасади М1:50». У відповідності до зареєстрованого паспорту прив'язки ТС повинні бути розташовані вітраж від осі А, на відстані 0,1 м, шириною 1,0 м;

- відсутнє замощення вздовж фасаду 1-2 шириною 1,0 м, що порушує вимоги креслення «Схема благоустрою прилеглої території М1:500»;

- зовнішній вигляд фактичної ТС має незадовільний стан.

Листом від 08.09.2020 № 03-02/1327 Акт обстеження території від 13.08.2020 №0602 направлено на адресу департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради для здійснення заходів щодо анулювання паспорту прив'язки ТС, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 09.07.2019 за номером ТС-Ш-315/1840.

Недотримання вимог паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності при її встановленні є підставою для його анулювання (аб.1 п.2.27 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства України від 21.10.2011 № 244).

Керуючись вищезазначеною нормою правового акту, пунктами 6.8, 6.9. Положення про порядок оформлення документів на розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Запоріжжі», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об'єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя», департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 09.07.2019 за номером ТС-Ш-315/1840».

Заступник директора департаменту
архітектури та містобудування
Запорізької міської ради

П.В. Назаренко