

Sworzeń zaczepu transportowego Ursus 3512 4512 5714 C-385 3027005M91 30mm_18088

Sworzeń zaczepu transportowego Ursus 3512 4512 5714 C- 385 3027005M91 30mm

Oferujemy sworzeń zaczepu transportowego dedykowany do szerokiej gamy ciągników Ursus, w tym modeli 2812, 3512, 3514, 4512, 4514, 5312, 5314, 5714 oraz C-385 i pochodnych. Produkt dostępny jest pod numerem katalogowym 3027005M91. Ten niezbędny element ma długość 125mm i grubość 30mm, zapewniając bezpieczne i stabilne połączenie ciągnika z maszyną lub przyczepą.

Wykonany z wysokiej jakości stali, sworzeń charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością na ścinanie i zginanie, co jest kluczowe przy przenoszeniu dużych obciążeń podczas transportu. Jego precyzyjne wykonanie gwarantuje idealne dopasowanie do zaczepu, minimalizując luzy i zapewniając niezawodność połączenia w trudnych warunkach polowych i drogowych.

Sworzeń zaczepu transportowego Ursus 3512 4512 5714 C- 385 3027005M91 30mm, specyfikacja:

- Typ części: Sworzeń zaczepu transportowego
- Zastosowanie: Ciągniki Ursus 2812, 3512, 3514, 4512, 4514, 5312, 5314, 5714, C-385 oraz pochodne
- Numer katalogowy: 3027005M91
- Długość: 125mm
- Grubość (średnica): 30mm
- Materiał: Wysokiej jakości stal (odporna na duże obciążenia)

Rola sworznia zaczepu transportowego:

Sworzeń zaczepu jest podstawowym elementem łączącym ciągnik z holowaną maszyną lub przyczepą. Jego zadaniem jest:

Bezpieczne połączenie: Zapewnienie trwałego i niezawodnego połączenia, które nie rozłączy się podczas pracy lub transportu.

Przenoszenie sił: Skuteczne przenoszenie sił uciągu i hamowania między ciągnikiem a maszyną.

Umożliwienie ruchu: Pozwalanie na swobodny ruch obrotowy lub wychylny holowanej maszyny względem ciągnika.

Objawy zużycia lub uszkodzenia sworznia:

Nadmierny luz: Wyczuwalny luz w połączeniu sworznia z zaczepem lub uchem dyszla.

Odształcenia: Zgięcie, spłaszczenie lub inne widoczne deformacje sworznia.

Wytarcia: Znaczące wytarcia powierzchni sworznia, zmniejszające jego średnicę.

Pęknięcia: Widoczne pęknięcia materiału, świadczące o zmęczeniu lub uszkodzeniu.

Trudności z montażem/demontażem: Sworzeń może zacinać się w otworze zaczepu.

Informacje dodatkowe:

Zawsze należy regularnie sprawdzać stan sworznia zaczepu transportowego, szczególnie przed każdym transportem ciężkich ładunków.

Pamiętaj o zabezpieczeniu sworznia za pomocą odpowiedniej zawlecзки lub blokady, aby zapobiec jego przypadkowemu wysunięciu.

Niewymienne lub uszkodzone sworznie stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zapewnij sobie maksymalne bezpieczeństwo i spokój podczas transportu maszyn i przyczep, wybierając nowy sworznień zaczepu transportowego do swojego Ursusa!



