

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA POJEMNIKÓW

W celu napełnienia pojemnika należy ustawić go w pozycji stojącej (zdjęcie 1). Wlewać ciecz (max. ilość w zależności od pojemności pojemnika) przez otwór zaznaczony strzałką do chwili napełnienia zbiornika. Następnie należy odwrócić pojemnik (zdjęcie 2).



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2