

**PODKŁAD DO FARBY FLUORESCENCYJNEJ GLOCOTE**

OPIS Podkład do Farby Fluorescencyjnej Glocote jest wysokiej gęstości białym podkładem, który powinien być stosowany pod Farbę Fluorescencyjną Glocote w celu zwiększenia jej widoczności.

Zalecenia stosowania Podkład do Farby Fluorescencyjnej Glocote zapewnia biały podkład niezbędny dla właściwej widoczności Farby Fluorescencyjnej Glocote.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Matowe

Kolor Biały.

Gęstość 1,42 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 44%

Zawartość LZO 437 g/l | LZO - Lotne Związki Organiczne. Przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu Powyżej 32°C

Lepkość 4,5 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 2 godz., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 12 godz., przy 20°C
Do pełnej trwałości: 5 do 7 dni, przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 75 mikronów
Suchej: 35 – 40 mikronów

Wydajność teoretyczna 13 m²/l przy suchej warstwie 35 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 0,5 l ; 1 l ; 2,5 l ; 5 l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.
Nowe drewno należy przeszlifować przed pokryciem powłoką, aby zapewnić odpowiednią przyczepność farby do podłoża.
Istniejące powierzchnie malowane - powierzchnie powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel, wałek lub natrysk bezpowietrzny
Poprzednia warstwa	Bezpośrednio na drewno i mury. Na metal należy użyć Podkład Antykorozyjny Coo-Var Zinc Phosphate.
Kolejna warstwa	Farba Fluorescencyjna Glocote.
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem.
Czyszczenie	Rozcieńczalnik 14
Ograniczenia stosowania	Brak danych
Rozcieńczanie	Rozcieńczalnik 14 (maks. 10% objętości)
Ciśnienie w dyszy	1800 do 2000 psi
Wielkość dyszy	0,013"
Ponowne malowanie	12 godzin.
UWAGI	Do używania jako podkład dla Farby Fluorescencyjnej Glocote.

Warunki bezpieczeństwa Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10604

Wersja 09K20

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



TECHNICKÝ LIST

PODKLADOVÁ BARVA PRO FLUORESCENČNÍ BARVU GLOCOTE

POPIS Podkladová barva pro Fluorescencující Barvu Glocote je vysoce krycí bílý podklad, který by měl být použit pod Fluorescencující Barvou Glocote za účelem zvýšení její viditelnosti.

Doporučení k použití Podkladová barva pro Fluorescencující Barvu Glocote poskytuje bílý základ nezbytný pro správnou viditelnost Fluorescencující Barvy Glocote.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dokončení Matné

Barva Bílá

Hustota 1,42 při 20°C

Obsah pevných látek 44%

Obsah VOC 437 g/l | VOC - Těkavé organické sloučeniny. Přispívají k znečištění ovzduší.

Bod vzplanutí Nad 32°C

Viskozita 4,5 pazu při 25°C

Doba schnutí Na dotek: 2 hodiny, při 20°C
Pro vyschnutí: 12 hodin, při 20°C
Pro plnou odolnost: 5 až 7 dní, při 20°C
Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu mají negativní vliv na dobu schnutí a konečnou účinnost každého nátěru.

Tloušťka vrstvy Mokrý: 75 mikronů
Suchá: 35 – 40 mikronů

Teoretická výtěžnost 13 m²/l při suché vrstvě 35 mikronů.
Praktická výtěžnost může být nižší, protože závisí na faktorech jako je pórovitost malovaného povrchu a ztráty materiálu během aplikace.

Balení 0,5 l ; 1 l ; 2,5 l ; 5 l

PŘÍPRAVA POVRCHU Celý povrch musí být čistý, suchý, stabilní a bez znečištění.
Nové dřevo je třeba před natřením přebrousit, aby se zajistila správná adheze barvy k podkladu.
Existující malované povrchy - povrchy je třeba vyčistit, odmastit a přebrousit, aby se zajistila správná adheze nátěru. Je nutné odstranit všechny uvolněné, odlupující se materiály, a poté

povrch natřít podle pokynů.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace	Dodržovat zásady dobré malířské praxe. Ve vnitřních prostorách zajistit adekvátní ventilaci během aplikace a schnutí.
Způsob aplikace	Štětec, váleček nebo airless stříkání
Předchozí vrstva	Přímo na dřevo a zdi. Na kov je třeba použít Podklad proti korozi Coo-Var Zinc Phosphate.
Další vrstva	Fluorescencující Barva Glocote.
Instrukce k míchání	Dobře promíchat před použitím.
Čištění	Ředidlo 14
Omezení použití	Nejsou k dispozici žádné údaje
Ředění	Ředidlo 14 (max. 10% objemu)
Tlak v trysce	1800 do 2000 psi
Velikost trysky	0,013"
Přemalovávání	12 hodin.
POZNÁMKY	Používá se jako podklad pro Fluorescencující Barvu Glocote.
Bezpečnostní podmínky	Viz bezpečnostní list - SDS 10604
Verze	09K20

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány v dobré víře a pro informační účely. Protože podmínky použití jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nemůže přijmout žádnou odpovědnost nebo finanční zátěž, která může vyplynout z nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo na změnu údajů bez upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England

Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**PODLAK NA FLUORESCENČNÚ FARBU GLOCOTE**

POPIS	Podkladová farba na Fluorescenčnú Farbu Glocote je biely podklad vysoké hustoty, ktorý by mal byť použitý pod Fluorescenčnú Farbu Glocote s cieľom zvýšiť jej viditeľnosť.		
ODPORÚČANIA NA POUŽITIE	Podkladová farba na Fluorescenčnú Farbu Glocote zabezpečuje biely základ potrebný pre správnu viditeľnosť Fluorescenčnej Farby Glocote.		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Povrchová úprava	Matná		
Farba	Biela		
Hustota	1,42 pri 20°C		
Obsah pevných látok	44%		
Obsah LZO	437 g/l LZO - Letecké Organické Zlúčeniny. Prispievajú k znečisteniu ovzdušia.		
Bod vzplanutia	Nad 32°C		
Viskozita	4,5 poise pri 25°C		
Čas schnutia	Na dotyk: 2 hod., pri 20°C Na vyschnutie: 12 hod., pri 20°C Na úplnú trvácnosť: 5 do 7 dní, pri 20°C Nízka teplota a vysoká vlhkosť ovzdušia negatívne ovplyvňujú čas schnutia a konečnú efektivitu každého náteru.		
Hrúbka vrstvy	Mokrú: 75 mikróvov Suchá: 35 – 40 mikróvov		
Teoretická výkonnosť	13 m²/l pri suchej vrstve 35 mikróvov. Praktická výkonnosť môže byť nižšia, pretože závisí od faktorov ako sú pórovitosť maľovanej povrchy a strata materiálu počas aplikácie.		
Balenie	0,5 l ; 1 l ; 2,5l ; 5 l		
PRÍPRAVA POVRCHU	Celý povrch musí byť čistý, suchý, stabilný a bez nečistôt. Nové drevo je potrebné prebrúsiť pred nanesením náteru, aby sa zabezpečila správna príľnavosť farby k podkladu. Existujúce nafarbené povrchy - povrchy by mali byť vyčistené, odmastené a prebrúsené, aby sa zabezpečila správna príľnavosť náteru. Je potrebné odstrániť všetky uvoľnené, odlupujúce sa materiály, a potom náter naniesť podľa pokynov.		

SPOSÔB APLIKÁCIE

Podmienky aplikácie	Dodržiavať zásady dobrej maľovanej praxe. Vo vnútorných priestoroch zabezpečiť adekvátnu ventiláciu počas aplikácie a schnutia.
Spôsob aplikácie	Štetec, valec alebo bezvzduchové striekanie
Predchádzajúca vrstva	Priamo na drevo a múry. Na kov je potrebné použiť Podkladovú Farbu proti korózii Coo-Var Zinc Phosphate.
Ďalšia vrstva	Fluorescenčná Farba Glocote.
Pokyny na miešanie	Dobre premiešať pred použitím.
Čistenie	Riedidlo 14
Obmedzenia použitia	Žiadne údaje
Riedenie	Riedidlo 14 (max. 10% objemu)
Tlak v tryske	1800 do 2000 psi
Veľkosť trysky	0,013"
Opätovné maľovanie	12 hodín.
POZNÁMKY	Na použitie ako podklad pre Fluorescenčnú Farbu Glocote.

Bezpečnostné podmienky Pozri bezpečnostný list - SDS 10604

Verzia 09K20

Informácie tu uvedené sú poskytované v dobrej viere a za účelom informovania. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, firma Coo-Var nemôže niesť žiadnu zodpovednosť alebo finančné záväzky, ktoré môžu vyplývať z nesprávneho použitia týchto produktov. Firma si vyhradzuje právo na zmeny dát bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahradzuje všetky predchádzajúce verzie. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



MŰSZAKI ADATLAP

ALAPOZÓ FLUORESCHKÁLÓ FESTÉKHEZ GLOCOTE

LEÍRÁS

A Glocote Fluoreszkáló festék alapozó egy nagy sűrűségű fehér alapozó, amelyet a Glocote Fluoreszkáló festék alá kell használni, hogy növelje annak láthatóságát.

Felhasználási javaslatok

A Glocote Fluoreszkáló festék alapozó biztosítja a Glocote Fluoreszkáló festék megfelelő láthatóságához szükséges fehér alapozót.

TECHNIKAI ADATOK

Befejezés Matt

Színes Fehér

Sűrűség 1,42 20°C-on

Szilárdanyag-tartalom 44%

LZO-tartalom 437 g/l | LZO - Légből Bocsátott Szerves Vegyületek. A levegőszennyezéshez járulnak hozzá.

Lobbanáspont 32°C felett

Viszkozitás 4,5 poise 25°C-on

Száradási idő
Érintésre: 2 óra, 20°C-on
Száradás: 12 óra, 20°C-on
Onteljes tartósság érdekében: 5-7 nap, 20°C-on
Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom kedvezőtlenül befolyásolja bármely bevonat száradási idejét és végső hatékonyságát.

Rétegvastagság
Nedves: 75 mikron
Száras: 35 - 40 mikron

Elméleti lefedettség 13 m²/l, 35 mikronos száraz filmréteggel.
A gyakorlati teljesítmény alacsonyabb lehet, mivel az olyan tényezőktől függ, mint a festett felület porozitása és az anyagvesztés a felhordás során

Csomagolás 0,5 l ; 1 l ; 2,5l ; 5 l

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A teljes felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és törmelékmentesnek kell lennie.
Az új faanyagot a bevonás előtt le kell csiszolni, hogy a festék megfelelően tapadjon az aljzathoz.
Meglévő festett felületek - a felületeket meg kell tisztítani, zsírtalanítani és le kell csiszolni a bevonat megfelelő tapadásának biztosítása érdekében. Minden laza, lepattogzó anyagot el

kell távolítani, majd a jelzett módon be kell vonni.

ALKALMAZÁSI MÓD

Alkalmazási feltételek A jó festési gyakorlatnak megfelelően alkalmazza. Zárt helyiségekben gondoskodjon megfelelő szellőzésről a felhordás és szárítás során

Alkalmazási módszer Ecsettel, hengerrel vagy airless permetezéssel

Előző bevonatKözvetlenül fára és falazatra. Fémre használja a Coo-Var cink-foszfát korróziógátló alapozót.

Következő réteg Glocote fluoreszkáló festék.

Keverési utasítások Használat előtt alaposan keverje össze.

Tisztítás Hígítószer 14

Használati korlátozások Nincs adat

Hígítás Hígítószer 14 (max. 10% térfogat)

Nyomás a fúvókában 1800 és 2000 psi között

Fúvóka mérete 0,013"

Újrafestés 12 óra.

MEGJEGYZÉSEK Használatra Fluoroszkáló festék Glocote alávételként.

Biztonsági előírások Lásd a biztonsági adatlapot - SDS 10604

Verzió 09K20

Az itt található információkat jóhiszeműen közöljük tájékoztatási céllal. Mivel a felhasználási feltételek a gyártó ellenőrzése nélkül állnak, a Coo-Var vállalat nem vállal felelősséget semmilyen hibás termékfelhasználásból eredő anyagi károkért vagy következményekért. A vállalat fenntartja magának a jogot az adatok előzetes bejelentése nélküli módosítására. A jelen technikai adatlap minden korábbi változatot helyettesít. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England

További kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl