




Wirnik do szlifierki MAKITA 9565 CVR 9565CV 9565CR 9565C 515228-2 ZAMIENNIK

Galeria Produktu



Opis Produktu

→ Przywróć moc i równą pracę szlifierki

Gdy szlifierka traci obroty, iskrzy przy szczotkach albo zaczyna się grzać, bardzo często winny jest zużyty wirnik.

To on odpowiada za przeniesienie mocy z silnika na tarczę i stabilność obrotów pod obciążeniem.


Wymiana na wirnik LSP 22-005 pozwala odzyskać płynną pracę, cichsze działanie i pełną moc bez niepotrzebnych drgań.

To rozwiązanie stosowane w serwisach, gdy liczy się szybka i pewna naprawa.

→ ZASTOSOWANIE / KOMPATYBILNOŚĆ

do szlifierek kątowych serii 9565 pasuje do modeli: 9565CV, 9565CVR (niektóre typy), 9565CR, 9565C zgodność z numerem części: 515228-2 element silnika odpowiedzialny za moment obrotowy i stabilne obroty stosowany przy objawach takich jak: spadek mocy

iskwienie na komutatorze



nierówna praca pod obciążeniem

⚠ Uwaga: w tej serii występują dwa typy wirników - przed zakupem sprawdź długość i średnicę starego elementu. Numer oferty drugiego wariantu: 17431663719.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	22-005
Marka	LSP
Rodzaj	wirnik
Pasuje do modelu	9565CV, 9565CR , 9565C, 9565CVR
Pasuje do marki	Makita
EAN (GTIN)	5903794704305
Stan	Nowy