

JAK WYKONAĆ ŚWIECĘ SOJOWĄ KROK PO KROKU.

KROK 1

Przygotuj odpowiednią ilość wosku do świecy. Skąd masz wiedzieć, ile wosku będzie Ci potrzebne? Pomoże Ci w tym następujący wzór:
 $\text{objętość pojemnika [ml]} * 0,77 = \text{wosk sojowy [g]}$.
Odmierzony wosk wsyp do garnuszka, delikatnie podgrzewaj na małym ogniu w kąpeli wodnej do całkowitego roztopienia.

KROK 2

Uważaj, nie przegrzej wosku!

Maksymalna temperatura to 80 stopni C (wosk topi się w temperaturze 38-44 stopni C). Wosk mieszaj za pomocą drewnianego patyczka dołączonego do zestawu. W tym momencie dodaj również barwnik (dozowanie od 0,1% - 0,2%). Odstaw wosk do przestygnięcia.

KROK 3

Gdy wosk będzie miał około 60-70 stopni C, dodaj zapach do świec. Zalecane dozowanie zapachów w granicy 5-12% objętości wosku. Całość delikatnie mieszaj drewnianym patyczkiem przez około 2 min.

KROK 4

Namocz blaszkę mocującą knot w roztopionym wosku, a następnie umieść bawełniany lub drewniany knot centralnie na dnie słoika, naczynia. Zamocz blaszkę mocującą w wosku i przyklej do dna słoika.

KROK 5

Gdy wosk będzie miał temperaturę około 40 - 50 stopni C (zaczyna mętnieć) ostrożnie wlej go do słoików. Ponieważ istnieje zagrożenie, że bawełniany knot przestanie stać prosto, użyj stabilizatora.

Susz dołączony do zestawu służy do dekoracji świecy. Pamiętaj, że do wosku możesz użyć niewielkiej ilości suszu. Nadmierna ilość płatków może grozić zapaleniem!

KROK 6

Odstaw świeczki do całkowitego wystudzenia. Przytnij knot do pożądanej długości (knot drewniany ok. 5 mm, bawełniany 5-7 mm).

Pamiętaj także, że przed pierwszym odpaleniem świeca powinna odstać minimum 14 dni! Wzmacnia to i stabilizuje dodany zapach. Miłej zabawy.