




- DE** Führen Sie das Kabel durch die Mutter.
(Außendurchmesser: 6–8 mm; 23–26 AWG)
- EN** Put cable through the Nut. (O.D.: 6–8 mm; 23–26 AWG)
- ES** Pase el cable por la tuerca. (Diámetro exterior: 6–8 mm; 23–26 AWG)
- PL** Przelóż kabel przez nakrętkę.
(średnica zewn.: 6–8 mm; 23–26 AWG)




- DE** ▶ Entfernen Sie den Kabelmantel für mindestens 30,5 mm und behalten Sie eine 5,1 mm lange Folie vom Kabelende.
▶ Decken Sie das Geflecht ab und wickeln Sie den Abflussdraht darum.
- EN** ▶ Remove the cable sheath for at least 30.5 mm and keep a 5.1 mm long foil from the cable end.
▶ Cover the braid and wrap the drain wire around it.
- ES** ▶ Retire la cubierta del cable al menos 30,5 mm y conserve una lámina de 5,1 mm de longitud del extremo del cable.
▶ Cubra la trenza y enrolle el cable de drenaje alrededor de ella.
- PL** ▶ Zdejmij co najmniej 30,5 mm izolacji kabla i zachowaj około 5,1 mm folii od końca kabla.
▶ Zakryj opłot, a następnie owiń na nim przewód spustowy.




- DE** Führen Sie die Drähte entsprechend dem Farbcode durch die Verdrahtungsführung.
- EN** Put wires through wiring management in accordance with wiring color code.
- ES** Pase los cables a través de la gestión de cableado de acuerdo con el código de color del cableado.
- PL** Przelóż przewody zgodnie z kodem kolorów okablowania.




- DE** Drücken Sie auf das Kabelmanagement, um die Drähte abzuschließen. Oder mit einem Werkzeug.
- EN** Press on the cable management to terminate the wires. Or with a tool.
- ES** Presione la gestión de cableado para terminar los cables. O bien con una herramienta.
- PL** Naciśnij zacisk z okablowaniem, aby zakończyć przewody. Lub za pomocą narzędzia.




- DE** Überschüssige Drähte abschneiden.
- EN** Trim excess wires.
- ES** Recorte los cables sobrantes.
- PL** Przytnij nadmiar przewodów.



- DE** 1) Setzen Sie die Abdeckung in die drehbare Nut.
2) Drücken Sie dann die Abdeckung, um sie in das Basisgehäuse einzurasten.
- EN** 1) Insert the cover into the rotating groove.
2) Then press the cover to snap it into the base housing.
- ES** 1) Introduzca la tapa en la ranura giratoria.
2) A continuación, presione la tapa para encajarla en el alojamiento de la base.
- PL** 1) Umieść pokrywę w rowku obrotowym.
2) Następnie dociśnij pokrywę do obudowy.




- DE** Montieren Sie das Kabelmanagement ("UP" auf der Oberseite) in die Nut des Basisgehäuses und setzen Sie die Mutter in den angegebenen Schlitz ein.
- EN** Fit the cable management ("UP" on the top) into the groove of the base housing and insert the nut into the slot indicated.
- ES** Encaje el pasacables ("UP" en la parte superior) en la ranura de la carcasa de la base e introduzca la tuerca en la ranura indicada.
- PL** Zamontuj zacisk z okablowaniem ("UP" na górnej powierzchni) w rowku obudowy podstawy i umieść nakrętkę we wskazanym gnieździe.




- DE** Die Mutter kornern und festziehen.
- EN** Lock and tighten the nut.
- ES** Bloquee y apriete la tuerca.
- PL** Zablokuj i dokręć nakrętkę.


Disassembly Instruction



- DE** Lösen Sie die Mutter.
- EN** Loosen the nut.
- ES** Afloja la tuerca.
- PL** Odblokuj nakrętkę.



- DE** Stecken Sie den Schlitzschraubendreher in den Schlitz und drehen Sie ihn, um die Backen zu öffnen.
- EN** Insert the slotted screwdriver into the slot and turn it to open the jaws.
- ES** Introduzca el destornillador ranurado en la ranura y gírelo para abrir las mordazas.
- PL** Włóż śrubokręt płaski do szczeliny i obróć, aby otworzyć szczęki.



- DE** Führen Sie den Schlitzschraubendreher in den Schlitz ein und drehen Sie ihn, um das Verdrahtungsmanagement zu öffnen.
- EN** Insert the slotted screwdriver into the slot and turn it to open the wiring management.
- ES** Introduzca el destornillador plano en la ranura y gírelo para abrir la gestión del cableado.
- PL** Włóż śrubokręt płaski do szczeliny i obróć, aby otworzyć zacisk z okablowaniem.