



Zestaw tuleja bolec udarowy GBH 2-26 DFR

Galeria Produktu



Opis Produktu

Nazwa przedmiotu: Zestaw naprawczy tuleji 7 elementów rozmiar oryginalny Bosch GBH 2-26 DFR

Indeks produktu : 11-500-1

Opis produktu:

Zestaw naprawczy tuleji 7 elementów rozmiar oryginalny Bosch GBH 2-26 DFR

Numer katalogowy oryginalnej części: 161700V43 bez 1614601034

Typ: Zamiennik

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	11-500-1
Marka	LSP
Rodzaj	uchwyt
EAN (GTIN)	5903794701632
Stan	Nowy