

WÜRTH Konwerter korozji spray - Nr art. 0893110400

Do konserwacji i trwałej ochrony pojazdów, instalacji, maszyn i komponentów we wszystkich obszarach.

Instrukcja

Przed spryskaniem usunąć luźną rdzę, smar, zabrudzenia i powłoki lakiernicze, pod którymi powstała rdza. Dokładnie oczyścić powierzchnię z luźnej korozji. Energicznie wstrząsnąć puszką, a następnie rozpylić 2–3 cienkie warstwy (z odległości ok. 25–30 cm). Między poszczególnymi warstwami odczekać około 2 godziny na wyschnięcie. Wierzchnią warstwę nałożyć, gdy wszystkie poprzednie warstwy całkowicie wyschną.