




MAKITA 9565CVH CV CVR WIRNIK DO SZLIFIERKI MAKITA NOWY TYP ZAMIENNIK LSP

Galeria Produktu



Opis Produktu

→ Przywraca moc i równe obroty silnika

Jeśli szlifierka traci obroty, iskrzy na komutatorze albo zaczyna głośno pracować, bardzo często winny jest zużyty wirnik.


Ten nowy typ wirnika to sprawdzony zamiennik oryginału 515243-6, zaprojektowany z myślą o stabilnej pracy pod obciążeniem.

Lepsze chłodzenie i solidne uzwojenie oznaczają mniej wibracji, spokojniejszą pracę silnika i mniejsze ryzyko ponownej awarii.

→ ZASTOSOWANIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Szlifierka kątowna Makita 9565CVH Szlifierka kątowna Makita 9565CV Szlifierka kątowna Makita 9565CVR Zamiennik oryginalnego wirnika 515243-6 Do naprawy objawów takich jak: spadek mocy, iskrenie, hałas silnika Przed zakupem: w modelu 9565 występowały dwa typy wirników – porównaj długość i średnicę ze starym elementem.

Parametry Techniczne



Parametr	Wartość
Kod producenta	DO SZLIFIERKA MAKITA 9565CVH WIRNIK
Marka	LSP
Rodzaj	wirnik
Rodzaj łożyska	kulkowe
Pasuje do modelu	9565CVH, 9565CV, 9565CVR, 515243-6
Pasuje do marki	Makita
EAN (GTIN)	5903794737884
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne