

Zestaw naprawczy uszczelnień wspomagania MTZ 80 703400015_73829

Zestaw naprawczy uszczelnień wspomagania MTZ 80 703400015

Zestaw naprawczy uszczelnień wspomagania MTZ 80 703400015 to kompletny komplet uszczelnień przeznaczony do regeneracji siłownika wspomagania w ciągnikach MTZ-80; adresowany do mechaników, serwisów mobilnych i właścicieli gospodarstw, którzy chcą przywrócić szczelność układu kierowniczego bez wymiany całego siłownika. Sprawdzi się podczas napraw w warsztacie i w polu — gdy zauważysz wycieki płynu, spadek ciśnienia wspomagania lub opóźnioną reakcję kierownicy.

Zestaw działa tak, że wymieniasz zużyte simeringi, oringi i podkładki na nowe elementy dopasowane wymiarowo — to przywraca prawidłowe uszczelnienie tłoka i tłocyska oraz eliminuje nieszczelności, które powodują utratę płynu i spadek efektywności wspomagania. W praktyce oszczędza to czas i pieniądze: zamiast kupować nowy siłownik, montujesz zestaw uszczelek i wracasz do pracy tego samego dnia, minimalizując przestoje podczas sezonowych zadań.



Dane techniczne / Parametry

- Elementy w zestawie: 1x Uszczelka
- 2x Podkładka plastikowa 78x88x1,5mm
- 1x Simmering 38x58x10
- 1x Simmering 25x42x10
- 2x Oring 85x3

- 3x Oring 82,5x3
- 1x Oring 80x5
- 1x Oring 58x3
- 1x Oring 53x3
- 1x Oring 38x5
- 2x Oring 29x5
- 1x Oring 24x3
- 2x Oring 20x3
- 5x Oring 17x3
- 2x Oring 17x2,5
- 4x Oring 10x3
- 3x Oring 7,5x2,2
- 1x Oring 5,5x2,2
- Numery porównawcze: 703400015/1, 70-3400015, 703400015
- Numer MIZAR: 73829



Zastosowanie w gospodarstwie

- Naprawy w polu — szybka wymiana uszczelek siłownika bez konieczności transportu ciągnika do dużego warsztatu.
- Przeglądy serwisowe — użycie zestawu podczas przeglądu układu kierowniczego przy wykryciu wycieków lub zużycia gumowych elementów.
- Konserwacja warsztatowa — zestaw jako część wyposażenia warsztatu gospodarczego do regeneracji wspomagania.
- Prace sezonowe — żniwa i intensywne okresy pracy, kiedy awaria wspomagania wymaga szybkiej naprawy.
- Regeneracja zamiast wymiany — ekonomiczne rozwiązanie przy ograniczonym budżecie lub braku dostępności oryginalnych podzespołów.



Najważniejsze cechy i korzyści

- Problem: wyciek płynu ze wspomagania → rozwiązanie: wymiana simmeringów i oringów przywraca szczelność układu.
- Problem: spadek ciśnienia i utrudnione skręcanie → rozwiązanie: nowe uszczelnienia eliminują napowietrzenie i utratę efektywności wspomagania.
- Problem: długi czas przestoju → rozwiązanie: komplet pozwala na szybką naprawę w warsztacie gospodarczym lub w polu, bez długich oczekiwań na część zamienną.
- Problem: dopasowanie części → rozwiązanie: zestaw zawiera specyficzne wymiary simmeringów i oringów, zgodne z typowym siłownikiem MTZ-80.
- Problem: brak kosztowo efektywnej opcji → rozwiązanie: regeneracja siłownika jest tańsza niż zakup nowego elementu i pozwala przedłużyć żywotność układu kierowniczego.

Certyfikaty / Normy / Homologacje

- Brak dodatkowych certyfikatów podanych w opisie; zestaw dostarczany jako komplet naprawczy — przy wymianie elementów stosuj się do zaleceń producenta siłownika i używaj odpowiednich płynów oraz momentów dokręcania.

FAQ

- Jak sprawdzić, czy zestaw pasuje do mojego siłownika? Porównaj listę elementów i wymiary simmeringów/oringów z częściami wyjętymi ze siłownika; numery porównawcze 703400015/1 mogą pomóc w weryfikacji.
- Czy potrzebuję dodatkowych części do naprawy? Zazwyczaj nie — zestaw zawiera główne uszczelnienia; jednak przy silnej korozji lub uszkodzeniu metalowych elementów może być potrzebna dodatkowa naprawa.
- Czy potrafię wymienić uszczelnienia samodzielnie? Jeśli masz podstawowe narzędzia i doświadczenie z demontażem siłownika, tak — w przeciwnym razie zleć montaż osobie z warsztatu, by zapewnić prawidłowe dopasowanie i smarowanie.

Przywróć szczelność wspomagania – szybka regeneracja

Zestaw uszczelnień MTZ 80 703400015 to praktyczne rozwiązanie, gdy chcesz szybko usunąć wycieki i przywrócić sprawność wspomagania bez wymiany całego siłownika; **Zestaw naprawczy uszczelnień wspomagania MTZ 80 703400015** pozwoli Ci ograniczyć przestoje i koszty naprawy.

Zestaw naprawczy uszczelnień wspomagania MTZ 80 703400015, zdjęcia:

