



# Zestaw naprawczy tuleji Bosch GBH 2-24 DSR

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Nazwa przedmiotu: Zestaw naprawczy tuleji 7 elem. Bosch GBH 2-24 DSR

Indeks produktu : 8-503

Opis produktu:

Zestaw naprawczy tuleji 7 elementów do młota udarowo-obrotowego Bosch GBH 2-24 DSR.


Numer katalogowy oryginalnej części: 1617000348 + 1610290029 + 1610210104 + 1610210105 + 1610390017 + 1613124040

Typ: zamiennik

## Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	8-503
Marka	LSP
Rodzaj	uchwyt
EAN (GTIN)	5903794716476

LSP\_CZESCI



5903794716476

---

Stan

Nowy