

GŁOWICA FOLIA + BLOK OSTRZY DO GOLAREK BRAUN (21B, 32B, 32S)

Wysokiej jakości zestaw naprawczy (kasetka) do golarek męskich marki Braun. Zestaw składa się z folii tnącej oraz zintegrowanego bloku ostrzy, co pozwala przywrócić urządzeniu fabryczną sprawność, dokładność golenia oraz komfort użytkowania. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, zamiennik ten idealnie dopasowuje się do głowicy golarki, zapewniając gładką skórę bez podrażnień.

Najważniejsze cechy:

- **Pełna kompatybilność:** Zastępuje głowice o oznaczeniach 21B, 32B oraz 32S, pasując do szerokiej gamy modeli z serii Braun Series 3.
- **Technologia MicroComb:** Specjalna struktura folii ułatwia naprowadzanie włosów bezpośrednio na ostrza, co skraca czas golenia i minimalizuje ryzyko zacięć.
- **Potrójny system tnący:** Dwie folie oraz zintegrowany trymer środkowy współpracują, aby skutecznie ścinać zarówno krótki zarost, jak i dłuższe, przylegające do skóry włoski.
- **Wysoka jakość materiałów:** Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzują się dużą wytrzymałością i ostrością, zapewniając komfortowe golenie przez długi czas.
- **Łatwa wymiana:** System "klik" pozwala na błyskawiczną podmiianę zużytej głowicy na nową, bez konieczności użycia narzędzi.

Specyfikacja techniczna:

- **Typ:** Kasetka (Folia + Blok ostrzy)
- **Kompatybilność:** Braun Series 3 (nowe i stare generacje), CruZer Clean shave
- **Oznaczenia zamienne:** 21B, 32B, 32S
- **Materiał:** Stal nierdzewna + wysokiej jakości tworzywo
- **Kolor:** Czarny / Srebrny (zależnie od wariantu)

Kompatybilne modele (wybrane):

- **Series 3:** 300s, 310s, 320s, 330s, 340s, 350cc, 360s, 370cc, 380s, 390cc
- **Series 3 ProSkin:** 3000s, 3010s, 3020s, 3030s, 3040s, 3050cc, 3080s, 3090cc
- **CruZer:** CruZer 5 Clean shave, CruZer 6 Clean shave

Dlaczego warto wymienić głowicę?

- **Higiena:** Regularna wymiana zapobiega gromadzeniu się bakterii i resztek naskórka.

- **Ochrona skóry:** Zużyta folia staje się cieńsza i może powodować mikrourazy oraz pieczenie.
- **Efektywność:** Producent zaleca wymianę elementów tnących co 18 miesięcy, aby utrzymać 100% wydajności golarki.