

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BIURKA

Model: AMIICO Hercules Xtreme Pro 132

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x blat z otworem na przewody
 - 4x noga stalowa z gwintem
 - 4x mocowanie metalowe ze śrubami (zamocowane pod blatem)
 - Pilot IR 24
 - Taśma LED RGB 5050
-

2. NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

- Rękawice ochronne (zalecane)
-

3. MONTAŻ KROK PO KROKU

Krok 1: Ustawienie blatu

- Umieść blat na miękkiej, stabilnej powierzchni (np. karton, dywan), stroną montażową do góry.

Krok 2: Wkręcanie nóg

- Ustaw nogę pionowo do zamocowanej blaszki montażowej.
- Wkręcaj nogę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do pełnego oporu.
- Powtórz czynność dla wszystkich 4 nóg.

Krok 3: Pozycjonowanie i stabilizacja

- Odwróć biurko ostrożnie do pozycji pionowej.
 - Upewnij się, że wszystkie nogi równomiernie dotykają podłoża.
 - W razie potrzeby użyj podkładek regulacyjnych lub antypoślizgowych.
-

4. UŻYTKOWANIE

- Używaj biurka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem: do pracy biurowej, nauki lub jako stanowisko komputerowe.
 - Maksymalne obciążenie: **50 kg** równomiernie rozłożone.
 - Unikaj gwałtownego opierania się, siadania lub stawiania na biurku.
-

5. ZASADY BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)

- **Stabilność:** Przed użyciem zawsze upewnij się, że biurko stoi stabilnie i wszystkie nogi są dobrze dokręcone.
 - **Ostrożność przy montażu:** Podczas skręcania nóg zaleca się noszenie rękawic ochronnych, by uniknąć skaleczeń o metalowe elementy.
 - **Nośność:** Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia biurka i obrażeń.
 - **Instalacja sprzętu elektrycznego:** Zachowaj ostrożność przy układaniu przewodów. Używaj otworu w blacie do ich bezpiecznego przeprowadzenia, aby uniknąć potknięcia lub uszkodzenia sprzętu.
 - **Oświetlenie LED (opcjonalne):** Jeśli montujesz taśmy LED, upewnij się, że są odpowiednio zamocowane i podłączone do sprawdzonego zasilania.
-

6. KONSERWACJA

- Czyść blat wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani gąbek ściernych.
- Co 6 miesięcy sprawdź dokręcenie nóg.