


BLOW

Golarka do ubrań



Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Napięcie znamionowe: DC 3,7V
Moc znamionowa: 5W
Napięcie/prąd wejściowy: 5V/1A
Ilość obrotów na minutę [RPM]: 8500 ± 5%
Wbudowany akumulator: 1x bateria litowa 2000mAh
Ilość ostrzy: 6
Wyświetlacz LED: Tak
Poziomy prędkości: 6500/7500/8500 RPM

Wskaźnik naładowania baterii: Tak

Zabezpieczenia: Natychmiastowe wyłączenie silnika urządzenia po zdjęciu osłony ostroży

Wejście ładowania: USB Typu-C

Wymiary urządzenia: 182x74x113mm

Waga urządzenia: 280g

Akcesoria w zestawie: 1x szczoteczka do czyszczenia, 1x instrukcja obsługi, 1x kabel USB 1,5m

Wskazówki dotyczące użytkowania

Ułóż i rozłóż ubrania na płasko. Podczas cięcia włókien należy zachować należytą ostrożność, aby nie uszkodzić ubrań.

Należy uważać na wystające końcówki nici

Cienki materiał lub łatwe do rozdarcia części ubrania

Ozdoby i wystające elementy ubioru

Oczyszczyć wystające włókna

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek podczas użytkowania produktu, zaleca się natychmiastowe zaprzestanie korzystania z urządzenia, ocenę usterki i w razie potrzeby wysłanie urządzenia do profesjonalnego serwisu naprawczego.

Urządzenie nie może być używane na odzieży puchowej.

Konserwacja urządzenia

- Do czyszczenia urządzenia należy używać neutralnego detergentu i przecierać je miękką ściereczką.
- Nie ładować urządzenia w temperaturze otoczenia poniżej 5°C lub powyżej 35°C. Nie ładować urządzenia w bezpośrednim kontakcie

z silnym światłem słonecznym lub w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło.

- Głowica tnąca jest szybko eksploatowanym elementem urządzenia. Pod koniec okresu użytkowania stępi się i może spowodować uszkodzenie odzieży. Zaleca się wymianę głowicy tnącej po około 50 godzinach użytkowania.

Rozwiązywanie problemów

Problem: urządzenie nie działa.

Przyczyny i rozwiązanie:

- Pokrywa może nie być prawidłowo dokręcona. Upewnij się, że siatka jest prawidłowo dokręcona.
- Urządzenie może nie być naładowane lub akumulator jest uszkodzony. Naładuj akumulator lub wyślij urządzenie do specjalistycznego serwisu naprawczego.
- Głowica tnąca jest zablokowana; sprawdź, czy ostra nie utknęła będąc zablokowana przez ciało obce.

Problem: urządzenie nie ładuje się.

Przyczyny i rozwiązanie:

- Nieprawidłowo podłączony kabel ładowania. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone.
- Niekompatybilne źródło zasilania. Upewnij się, że adapter lub gniazdo, do którego podłączone jest urządzenie, jest zasilane i działa prawidłowo.

Pytanie: Jak wymienić ostrza?

Odpowiedź:

Otwórz pokrywę siatki odkręcając ją, a następnie wyjmij ostrze. Wymień ostrze na zapasowe i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowane. Jeśli wysokość nie pasuje, sprawdź i wyreguluj ustawienie wysokości ostrza. Należy zachować szczególną ostrożność przy wymianie ostrza.

Instrukcja bezpieczeństwa

- Podczas odłączania kabla ładowania, należy trzymać go za końcówkę kabla. Nie odłączaj kabla chwytając za przewód, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kabla i/lub gniazda.
- Nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do ostrzy - może to spowodować samookaleczenie i uszkodzenie urządzenia.
- Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas obsługi urządzenia ze zdjętą osłoną siatkową. Odsłonięte ostrza są niebezpieczne i ich kontakt może spowodować obrażenia.
- Pod żadnym pozorem nie uruchamiaj urządzenia ze zdjętą osłoną siatkową!

- Ostrza urządzenia są stosunkowo cienkie. Należy unikać uderzeń i innych uszkodzeń urządzenia poprzez zbyt mocny nacisk lub uderzenie o twardą powierzchnię.
- Należy prawidłowo zamontować osłonę siatki i głowicę tnącą, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń użytkownika.
- Nie naciskaj głowicy tnącej bezpośrednio na ubrania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ubrań oraz samych ostrzy.
- Produkt nadaje się wyłącznie do przycinania włókien odzieży i nie może być używany do jakichkolwiek innych celów.
- Przed użyciem należy upewnić się, że ostrza nie są uszkodzone lub zdeformowane. Nie należy kontynuować korzystania z urządzenia, jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w zasięgu dzieci ani pozwalać dzieciom na korzystanie z niego. Urządzenie nie jest zabawką.
- Należy zwracać uwagę na proces ładowania urządzenia. W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru może dojść do wycieku z akumulatora spowodowanego uszkodzeniem izolacji.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać neutralnego detergentu i przecierać je miękką ściereczką.
- Głowica tnąca jest szybko eksploatowanym elementem urządzenia. Pod koniec okresu użytkowania stępi się i może spowodować uszkodzenie odzieży. Zaleca się wymianę głowicy tnącej po około 50 godzinach użytkowania.
- Nie ładować urządzenia w temperaturze otoczenia poniżej 5°C lub powyżej 35°C. Nie ładować urządzenia w bezpośrednim kontakcie z silnym światłem słonecznym lub w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło.

Uwagi dotyczące akumulatora

Urządzenie posiada wbudowany akumulator LiPo 2000mAh.

- Urządzenie jest w pełni naładowane po około 3 godzinach ładowania (do ładowania zalecana jest ładowarka 5V/1A). Gdy urządzenie wyświetli 100%, oznacza to, że jest w pełni naładowane. Wyświetlacz pokazuje poziom naładowania w krokach co 10%.
- Przed rozpoczęciem ładowania urządzenia należy upewnić się, że w gnieździe nie znajdują się żadne ciała obce, takie jak rozdrobnione włókna.
- Urządzenie najlepiej ładować raz w tygodniu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, bateria może ulec rozładowaniu. Zaleca się ładowanie urządzenia co najmniej raz na sześć miesięcy, aby zachować żywotność baterii.
- Nie ładuj urządzenia w pomieszczeniach o ekstremalnej temperaturze otoczenia, unikaj bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym podczas ładowania i odłącz urządzenie od ładowarki po naładowaniu, aby uniknąć wypadków spowodowanych przeładowaniem baterii.
- Jeśli akumulator wycieknie wewnątrz urządzenia, nie należy dotykać go gołymi rękami. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą należy przemyć je wodą i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Podczas utylizacji urządzenia należy wyjąć akumulator i postępować zgodnie z oficjalnymi, Europejskimi zasadami recyklingu urządzeń elektronicznych i samego akumulatora.

Czyszczenie urządzenia





Diagram urządzenia



- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Wskaźnik naładowania akumulatora | 7. Ostrza |
| 2. Wskaźnik ładowania | 8. Wentylator |
| 3. Wskaźnik trybu pracy | 9. Pojemnik na odpady |
| 4. Przycisk trybu pracy | 10. Silnik |
| 5. Gniazdo ładowania USB | 11. Szczotka |
| 6. Siatkowa pokrywa | 12. Kabel USB |

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr. 44-401/2023

Producent: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Golarka do ubrań
 Marka: BLOW
 Kod produktu: 44-401#
 Model: LR-51

Produkt spełnia wymogi dyrektyw:
 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, (EU)2015/863, (EU)2017/2102
 Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania ze strony internetowej
www.prolech.com.pl

Data oznaczenia oznakowaniem CE: 27.11.2023r.


Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odkzysku.



Wyprodukowano w Ch.R.L. dla Prolech Sp. z o.o.
 Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin.Polska
www.blow.pl

BLOW

Lint remover



User manual

Specification

Rated voltage: DC 3,7V

Rated power: 5W

Input voltage/current: 5V/1A

RPM: 8500 $\pm$ 5%

Built-in rechargeable battery: 1x Lithium battery 2000mAh

Number of blades: 6

LED display: Yes

Speed levels: 6500/7500/8500 RPM

Battery charge indicator: Yes

Safety features: Immediate shutdown of the machine motor when the blade cover is removed

Charging input: USB Type-C


Device dimensions: 182x74x113mm

Device weight: 280g

Accessories included: 1x cleaning brush, 1x user manual,
1x USB cable 1.5m

Directions for use

Lay out and lay the clothes flat. When cutting the fibers, take due care not to damage the clothes.



If you find any abnormality or malfunction when using the product, it is recommended to immediately stop using the device, evaluate the malfunction and, if necessary, send the device to a professional repair service.

The device must not be used on down clothing.

Maintenance of the device

1. Use neutral detergent to clean the device and wipe it with a soft cloth.
2. Do not charge the device when the ambient temperature is below 5°C or above 35°C. Do not charge the device in

direct contact with strong sunlight or near heat emitting devices.

3. The cutting head is a fast-used component of the device. At the end of its useful life, it will dull and may cause damage to clothing. It is recommended to replace the cutting head after about 50 hours of use.

Troubleshooting

Problem: The device is not working.

Causes and solution:

- 1 The cover may not be properly tightened. Make sure the grid is properly tightened.
- 2 the device may not be charged or the battery is damaged. Charge the battery or send the device to a specialized repair service.
- 3 the cutting head is blocked; check that the blades are not stuck being blocked by a foreign object.

Problem: The device is not charging.

Causes and solution:

1. improperly connected charging cable. Make sure the device is properly connected.
2. incompatible power source. Make sure that the adapter or outlet to which the device is connected is powered and working properly.

Question: how to replace the blades?

Answer:

Open the grid cover by unscrewing it, and then remove the blade. Replace the blade with the spare blade and make sure it is properly attached. If the height does not fit, check and adjust the blade height setting. Take special care when replacing the blade.

Safety instructions

1. When disconnecting the charging cable, hold it by the end of the cable. Do not disconnect the cable by grasping the cable, as this may damage the cable and/or the socket.
2. Do not put your fingers or metal objects into the blades - this may cause self-injury and damage to the device.
3. it is recommended to take special care when operating the device with the mesh guard removed. Exposed blades are dangerous and their contact may cause injury.
4. Do not under any circumstances operate the device with the mesh cover removed!


5. The blades of the device are relatively thin. Avoid hitting or otherwise damaging the device by pressing too hard or hitting it against a hard surface.
6. Install the mesh guard and the cutting head correctly to avoid damage to the device or injury to the user.
7. Do not press the cutting head directly on the clothes, as this may cause damage to the clothes and the blades themselves.
8. The product is only suitable for trimming clothing fibers and must not be used for any other purpose.
9. Make sure that the blades are not damaged or deformed before use. Do not continue to use the device if any abnormality occurs during use.
10. Do not place the device within the reach of children or allow children to use it. The device is not a toy.
11. Pay attention to the charging process of the device. If the device is left unattended, battery leakage may occur due to damage to the insulation.
12. Use neutral detergent to clean the device and wipe it with a soft cloth.
13. The cutting head is a fast-used part of the device. At the end of its service life, it will dull and may cause damage to clothing. It is recommended to replace the cutting head after about 50 hours of use.
14. Do not charge the device when the ambient temperature is below 5°C or above 35°C. Do not charge the device in direct contact with strong sunlight or near heat emitting devices.

Notes on the battery


The device has a built-in 2000mAh LiPo battery.

1. The device is fully charged after about 3 hours of charging [5V/1A charger is recommended for charging]. When the device displays 100%, it means it is fully charged. The display shows the charge level in 10% increments.
2. Before charging the device, make sure there are no foreign objects such as shredded fibers in the socket.
3. The device is best charged once a week. If the device is not used for a long time, the battery may be discharged. It is recommended to charge the device at least once every six months to preserve battery life.
4. Do not charge the device in rooms with extreme ambient temperature, avoid direct contact with sunlight while charging, and disconnect the device from the charger after charging to avoid accidents caused by overcharging the battery.
5. If the battery leaks inside the device, do not touch it with your bare hands. In case of contact with eyes or skin, flush with water and consult a doctor immediately.
6. When disposing of the device, remove the battery and follow the official European rules for recycling electronic devices and the battery itself.

Cleaning the device



Device diagram



DECLARATION OF CONFORMITY No. 44-401/2023

Producer: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Product description: Lint remover
Brand: BLOW
Item number: 44-401#
Model: LR-51

The product meets the requirements of the directives:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, (EU)2017/2102
The declaration of conformity is available for download from the website
www.prolech.com.pl

Date of marking CE: 27.11.2023r.

Elements and chemical compounds contained in the device may have a negative impact on the environment and human health. Waste electrical and electronic equipment marked with the crossed-out wheeled garbage can symbol may not be placed in municipal waste garbage cans. Such equipment is subject to collection and recycling. Responsibilities under the Law on Waste Electrical and Electronic Equipment have been assumed by the Recovery Organization on behalf of the entrepreneur, in accordance with the relevant agreement.



Produced in P.R.C. for Prolech Sp. z o.o.
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin Poland
www.blow.pl