

Zestaw tuleja bolec udarowy GBH 2-28 D 3-28

Galeria Produktu



Opis Produktu

Nazwa przedmiotu: Zestaw naprawczy tulei Bosch GBH 2-28 D, 3-28

Indeks produktu : 63-500

Opis produktu:

Zestaw naprawczy tuleji bez uszczelek 4 elementy Bosch GBH 2-28 D

Numer katalogowy oryginalnej części: 1610102084 + 1613124098 + 1610390068 + 1610590020


Zastosowanie: GBH 3-28 DRE, GBH 3-28 DFR, RH328VC, GBH 2-28 D, GBH 2-28 D BARE, GBH 2-28 DV, H 28_MLE POWER, RH228VC, GBH2-28 DBV

Typ: Zamiennik

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	63-500
Marka	LSP
Rodzaj	uchwyt

LSP_CZESCI



5903794714601

EAN (GTIN)	5903794714601
------------	---------------

Stan	Nowy
------	------