

60900 Gas Pro Mapp

To nowa wysoce wydajna mieszanka gazów do użycia dla różnego rodzaju procesów lutowania i nagrzewania dzięki wysokiej temperaturze uzyskanej podczas spalania z powietrzem jak też z tlenem kiedy to jest jeszcze wyższa.

Wykonanie pojemnika butli spełnia wymagania dla specjalistycznego i zawodowego użycia oraz jest zgodnie z warunkami ochrony środowiska.

Pojemnik wymiennej butli wykonany jest z wysokiej jakości stali.

Skład mieszanki gazu pozwala na prace we wszystkich pozycjach położenia butli. Gas Pro należą do najmocniejszych gazów, które są dostępne w postaci wymiennych nabojów.

Zaprojektowany aby spełnić wszystkie profesjonalne wymagania środowiska.

Wytrzymała konstrukcja pojemnika wykonana z wysokiej jakości stali.

Castolin MAPP 1":

- butla nadaje się do palników: CT26, CT27, 3500, 4000 FLEX oraz innych producentów z gwintem 1 cal
- temperatura płomienia 2300°C
- ciśnienie butli 7 bar





Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce