

Instrukcja obsługi



- ① uchwyt na telefon
- ② przycisk
- ③ wskaźnik LED stanu urządzenia
- ④ obiektyw aparatu
- ⑤ gwint 1/4 do statywu
- ⑥ usb typu c

Obsługa

1. Włączanie / wyłączanie: Przytrzymaj przycisk "②" w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia.
2. Obrót 360°: Wciśnij dwukrotnie przycisk "②".
3. W celu używania urządzenia na siedząco skieruj obiektyw aparatu "④" na wprost.
4. W celu używania urządzenia na stojąco skieruj obiektyw aparatu "④" w górę.

Montaż na statywie

1. W celu montażu urządzenia na statywie odkręć dolną okrągłą część (podstawkę urządzenia). W tym celu przekręć ją odwrotnie do wskazówek zegara.
2. Przykręć statyw do urządzenia.

Zestaw nie zawiera statywu - sprzedawany osobno.

Ładowanie

1. Jeśli bateria urządzenia osiągnie niski poziom czerwona dioda LED zacznie migać.
2. Użyj kabla usb typu c w celu naładowania.

Specyfikacja

Nazwa produktu: P01 360° AutoFace
Wspierana szerokość telefonu: 40 - 80 mm
Kolor produktu: czarny / biały / różowy
Zalecany dystans do urządzenia: 1 - 3 m
Pojemność baterii: 1200 mAh
Wymiary urządzenia z podstawką: 183,7x95x95 mm
Wymiary urządzenia bez podstawki: 175,2x54,8x57 mm
Waga: 220g
Materiał: ABS
Prąd roboczy: 120 mA~800 mA
Pobór energii: 3.0 W
Napięcie: 3.7 V