



STATUS®

EN

POLISHER

Original instructions

IT

LUCIDATRICE

Istruzioni originali

DE

POLIERER

Originalbetriebsanleitung

BG


ПОЛИРОВЪЧНА МАШИНА

Оригинална инструкция за използване

PL

POLERKA

Oryginalna instrukcja obsługi



PA125CE



Produkty spełniają wymagania następujących regulacji technicznych Unii Celnej:
TP TC 004/2011, TP TC 010/2011, TP TC 020/2011, TP TC 037/2016.

Informacje o certyfikacie są dostępne na stronie www.status-tools.com Producent: STATUS
 ITALIA S.r.l., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze, Włochy, wyprodukowano w Chinach.

Dokumenty potwierdzające zgodność produktu znajdują się na stronie internetowej:
www.status-tools.com. Wyprodukowano w Chinach.
 Producent: STATUS ITALIA S.R.L.

«STATUS» DARIA PINTAK

Address:

ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary

NIP

9282107735

REGON

525760316

VAT


PL9282107735

E-mail:

disposers.com.pl@gmail.com

Telefon kontaktowy: +48 786 153 207

Data produkcji: patrz oznaczenie produktu



INTENDED USE

GENERAL SAFETY RULES

INTENDED USE

This polisher is designed for commercial use in industry and trade, for all types of polishing work with polishing sponges, lambskins and woolskins, felt plate, buffing disc, for use with polishing tools which are permitted to run at a speed of at least 2500 r.p.m.

GENERAL SAFETY RULES

WORK AREA

- **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered and dark areas invite accidents.*
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you to lose control.*

ELECTRICAL SAFETY

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- **Connect the electric power tool to electricity, using a 16 A maximum secure contact protected outlet (220-240V~, 50 Hz).** *We recommend you to attach a residual current circuit-breaker (RCD) that does not exceed 30mA.*

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- **Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.**

DANE TECHNICZNE

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

DANE TECHNICZNE

Model	PA125CE
Napięcie zasilania	220-240 V~ 50 Hz
Moc	750 W
Częstotliwość obrotów bez obciążenia	800-2500 obr./min.
Średnica podstawy	75 i 125 mm
Masa	2,4 kg
Okres gwarancji	5 lat
Poziom ciśnienia akustycznego ważony A LpA	77,6 dB(A), błąd 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej ważony A LwA	88,6 dB(A), błąd 3 dB(A)
Wartość drgań ahb/ahm	5,99 m/s2
Klasa ochrony	II

Wypożyczenie:

Polerski krążek 75 mm, polerski krążek 125 mm, dodatkowa rękojeść (2).

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktu i jego wyposażenia bez wcześniejszego powiadomienia.

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

STATUS ITALIA S.R.L. oświadcza, że produkt marki STATUS polerka **PA125CE** został wyprodukowany zgodnie z następującymi dyrektywami UE: **2006/42/WE, 2014/30/UE. Odpowiada również następującym normom: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, AfPS GS 2019:01 PAK.** Dokumentacja techniczna znajduje się u producenta: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), WŁOCHY.



Karone Giasinto
Dyrektor STATUS
Italia S.r.l.

- **UWAGA:** Używaj tylko narzędzi roboczych z prawidłowym systemem chwytania. Po wymianie tarczy włóż maszynę do pracy na luzie przez co najmniej 30 sekund.
- **UWAGA:** Wibracje lub nierównomierne obroty talerza należy natychmiast zastąpić.

OBSŁUGA

OGÓLNA INSPEKCJA

Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy mocowania i upewnij się, że są one dobrze dokręcone. W przypadku luźnego śruby, natychmiast go dokręć, aby uniknąć sytuacji związanych z ryzykiem.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiana powinna być przeprowadzona przez producenta lub jego specjalistę serwisowego, aby uniknąć zagrożeń związanych z wymianą.

CZYSZCZENIE

Regularnie sprawdzaj, czy do otworów wentylacyjnych silnika elektrycznego nie dostały się kurz i obce ciała. Po każdym użyciu czyść urządzenie z kurzu, wiórów i trocin. Użyj miękkiej szczotki lub strumienia sprężonego powietrza, aby usunąć nagromadzony kurz. Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki z niewielką ilością mydła.

UWAGA!

Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników do czyszczenia - mogą one spowodować uszkodzenie plastikowych elementów urządzenia. Upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza urządzenia.

WYMIANA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Używanie części zamiennych innych producentów podczas naprawy może spowodować uszkodzenie urządzenia i poważne obrażenia. Tylko oryginalne części zamiennych, zamontowane w autoryzowanym serwisie, gwarantują niezawodną i bezpieczną pracę urządzenia.

- **Avoid accidental starting.** Ensure the switch is in the off position before plugging in. *Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.*
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of these devices can reduce dust related hazards.*

POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool.** *Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*

SERVICE

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

POLISHER SAFETY WARNINGS

- This power tool is intended to function as a polisher or machine for cleaning surfaces with a wire brush. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- Operations such as grinding or cutting-off are not recommended to be performed with this power tool. This power tool is not recommended for polishing. Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- Never mount circular blades or grinding wheels for angle grinders.
- Use only accessories appropriate for the processed material and the rotation speed.
- The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- The arbour size of flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool. Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

OPIS

1. Przełącznik
2. Regulator prędkości obrotowej
3. Zamknięta dodatkowa ręczka
4. Prosta dodatkowa ręczka
5. Elastyczny krążek polerski
6. Osprzęt polerski z mocowaniem na rzep (miękką dysk pośrednią, arkusz ścierny, gąbka, dysk filcowy, pokrywa z owczej wełny)

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Włączanie/Wyłączanie

- Włączanie: Naciśnij tylną część przełącznika 1 i przesun go do przodu, aż się zatrzyma.
- Wyłączanie: Naciśnij tylną część przełącznika 1 i pozwól mu wrócić do pozycji wyjściowej.

Ustawianie prędkości obrotowej

- Prędkość obrotowa jest regulowana za pomocą regulatora 2 do odpowiedniej pozycji.

Montaż dodatkowej rękojeści

- Zamknięta rękojeść 3 montowana jest na obudowie przekładni za pomocą dwóch śrub i klucza imbusowego.
- Dodatkowa rękojeść 4 może być zamontowana po lewej lub prawej stronie obudowy przekładni. Montuje się ją wkręcając w otwory na obudowie przekładni.

Tarcza polerska

- Tarcza polerska 5 jest nakręcana na wrzeciono polerki. Osprzęt jest bezpośrednio mocowany do tarczy polerskiej za pomocą "rzepa" (VECRO).
- Do montażu/demontażu tarczy polerskiej może być wymagane blokowanie wrzeciona za pomocą klucza lub przycisku blokady wrzeciona.

Mocowanie narzędzia roboczego na talerzu polerskim

- Narzędzie robocze montowane na talerzu powinno mieć $\varnothing_{\min} 148$. Powinno ono dokładnie przylegać do talerza, a podczas montażu należy zapewnić, aby osie narzędzia roboczego i talerza były współosiowe. Niewłaściwie zamontowane narzędzia robocze powodują szarpnięcia i wibracje.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA MASZINY POLERSKIEJ

- Gewindia des Wechseleinsatzes muss exakt zu dem Gewinde der Spindel des Geräts passen. Bei austauschbaren Arbeitswerkzeugen, die mit einer Flanschmontage versehen sind, muss der Lochdurchmesser des Arbeitswerkzeugs zu dem Lochdurchmesser im Flansch passen. Arbeitswerkzeuge, die nicht den Befestigungsmaßen Ihrer Poliermaschine entsprechen, drehen sich ungleichmäßig, sind starken Vibrationen ausgesetzt und können zu Kontrollverlust und Verletzungen führen.
- Nie używaj uszkodzonych narzędzi roboczych. Sprawdź za każdym razem przed użyciem narzędzia robocze, takie jak tarcze szlifierskie, pod kątem odprysków i pęknięć, tarcze szlifierskie pod kątem pęknięć, głębokich rys czy silnego zużycia, a druciane szczotki pod kątem niesprawnych lub złamanych drutów. Po upadku urządzenia lub osprzętu sprawdź je pod kątem uszkodzeń. Po sprawdzeniu i zamontowaniu osprzętu zajmij pozycję roboczą poza płaszczyznę obrotu dysku, i włącz urządzenie na jedną minutę na maksymalną liczbę obrotów. Uszkodzone narzędzia robocze w większości przypadków ulegają zniszczeniu natychmiast podczas sprawdzania.
- Używaj indywidualnych środków ochrony. W zależności od rodzaju zastosowania korzystaj z osłony twarzy lub okularów ochronnych. Jeśli jest to konieczne, użyj maski przeciwpyłowej, środków ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub specjalnej fartucha, który będzie chronił Cię przed drobnymi cząstkami ściery i materiału. Maskę przeciwpyłową lub filtrującą musi filtrować pył powstający podczas suchego polerowania.
- Upewnij się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości od Twojego miejsca pracy. Każdy zbliżający się do stanowiska pracy powinien korzystać z indywidualnych środków ochrony. Odpryski obrabianego materiału lub uszkodzony osprzęt mogą odlecieć w stronę osób znajdujących się poza stanowiskiem pracy i spowodować obrażenia ciała.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne elektronarzędzia. Wentylator silnika elektrycznego zasysa pył do obudowy, a nadmierne nagromadzenie metalowego pyłu może prowadzić do zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.
- Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą zapalić te materiały.
- Nie stosuj akcesoriów, których użycie wymaga stosowania chłodziw. Użycie wody lub innych chłodziw może prowadzić do porażenia lub uderzenia prądem elektrycznym.
- Podczas pracy w pylistym otoczeniu należy regularnie czyścić otwory wentylacyjne urządzenia. Elektronarzędzie będzie się przegrzewać przy zabrudzonych pyłem otworach wentylacyjnych.

POLISHER SAFETY WARNINGS TOOL PARTS OVERVIEW

- Use clamps or a vice to secure your work whenever possible.
- Do not apply side pressure to stop the pad rotation after switching the machine off.
- Guide the machine towards the processed material only if the machine is switched on.
 - Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
 - Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
 - Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
 - Regularly clean the power tool's air vents. The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
 - Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
 - Do not use accessories that require liquid coolants. Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.
- This power tool is designed for dry sanding only.
- The tool must be used only for its prescribed purpose. Any use other than those mentioned in this Instruction will be considered a case of misuse. The user and not the manufacturer shall be liable for any damage or injury resulting from such cases of misuse.
- The manufacturer shall not be liable for any changes made to the tool nor for any damage resulting from such changes.
- When operating in dusty environment, the ventilation slots must be kept clean. If it should become necessary to clear dust, first disconnect the tool from the mains supply (use non metallic objects to clean the dust) and avoid damaging internal parts. The power tool will overheat under deteriorated cooling due to the clogged with dust ventilation slots.

TOOL PARTS OVERVIEW

1. On/off switch
2. Electronic speed preselection wheel
3. D-shape auxiliary handle
4. Auxiliary handle
5. Hook-and-loop flexible backing pad
6. Hook-and-loop operating tool (soft intermediate disc, abrasive sheet, sponge, felt wheel, lambswool polishing bonnet)

OPERATION

SWITCHING ON - SWITCHING OFF

- Switching on: Push the back end of the ON/OFF switch 1 down and then forward in the direction of the arrow until its front end will sag, thus fixing itself.
- Switching off: Press the back, lifted end of switch 1 and release it to return in its initial position.

Preselecting the speed

- To set the operating speed, move the dial 2 to the required value.

MOUNTING THE AUXILIARY HANDLE

- The auxiliary handle 3 is fastened to the gear box by two bolts under the bolt heads. Screwing and unscrewing the bolts is performed by an open end spanner.
- The auxiliary handle 4 can be mounted alternatively to the right or left side of the gear box. It is screwed directly to the machine gear box.

BACKING PAD

- The backing pad 5 can be screwed directly onto the spindle. The hook-and-loop operating tools 6 (sandpaper, polishing sponge, felt wheel, lambswool bonnet, etc.) can be fixed directly onto the backing pad.
- To dismount (unscrew) the backing pad use a spanner when necessary.

FIXING THE OPERATING TOOL TO THE HOOK-AND-LOOP (VELCRO) BACKING PAD

- The operating tool fastened to the backing pad shall be $\varnothing_{\min} 148$. The operating tool shall be aligned with the backing pad and care shall be taken to ensure their coaxiality. Eccentrically mounted operating tools cause wobbling and vibrations.
- WARNING:** Use only pads with un-damaged hook-and-loop system. Perform a trial test for at least 30 sec at no load after replacing the backing pad.
- WARNING:** Vibrating or otherwise improperly rotating backing pads must be re-placed immediately!

MAINTENANCE

GENERAL INSPECTION

Regularly inspect all fasteners and ensure they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten it immediately to avoid hazards.
If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA MASZyny POLERSKIEJ

- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie sprawdź stan urządzenia: łatwość poruszania się części ruchomych, brak uszkodzeń obudowy i osprzętu.** Każda uszkodzona część urządzenia lub osprzętu powinna zostać wymieniona przed rozpoczęciem pracy.
- Zachowaj ostrzże narzędzia w czystości, dobrze naostrzone i nasmarowane.**
- Używaj narzędzia i osprzętu tylko do wykonywania tych rodzajów prac, które są określone w instrukcji obsługi tego urządzenia.** Użycie urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem może prowadzić do jego uszkodzenia i obrażeń.

OBSŁUGA SERWISOWA

- Naprawa urządzenia powinna być przeprowadzana w autoryzowanym serwisie, przez wykwalifikowany personel i przy użyciu tylko oryginalnych części zamiennych.** Używanie w naprawie części zamiennych niecertyfikowanych przez producenta tego urządzenia może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i naruszenia norm bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA MASZyny POLERSKIEJ

- Ten elektronarzędzie należy używać wyłącznie jako maszynę polerską.** Proszę zwrócić uwagę na wszystkie otrzymane wraz z produktem wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i informacje. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do szlifowania za pomocą ciernych tarcz szlifierskich i papieru ściernego, pracy z drucianymi szczotkami i tarczami ściernymi.** Użycie tego urządzenia w sposób nieprzewidziany może doprowadzić do uszkodzenia i obrażeń użytkownika.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są przeznaczone lub nie są zalecane przez producenta specjalnie dla tego urządzenia.** Nawet jeśli udało Ci się zamocować akcesorium do swojej maszyny, nie oznacza to jeszcze, że jest ono wiarygodne w użytkowaniu.
- Maksymalna prędkość obrotowa narzędzia roboczego powinna być nie mniejsza niż maksymalna prędkość obrotowa urządzenia podana na tabliczce znamionowej.** Osprzęt, który obraca się szybciej niż to jest dozwolone, może ulec uszkodzeniu w trakcie pracy i zaszkodzić operatorowi.
- Zewnętrzny średnica i grubość narzędzia roboczego powinny odpowiadać wymiarom podanym na tabliczce znamionowej Twojego urządzenia.** Osprzęt o nieodpowiednich rozmiarach nie zapewnia wystarczającej ochrony operatora i kontroli nad urządzeniem podczas pracy.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- **Nie pracuj urządzeniem będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków ani w złym stanie zdrowia.** Chwilowa utrata kontroli nad urządzeniem podczas pracy może spowodować poważne obrażenia.
- **Zawsze używaj indywidualnych środków ochrony oraz ochronnych okularów. Do środków ochrony indywidualnej należą: maska przeciwpyłowa, buty antypoślizgowe oraz nasłucharki ochronne przed hałasem.** Użycie środków ochrony sprawi, że praca będzie bardziej komfortowa i bezpieczna.
- **Upewnij się, że przełącznik urządzenia nie jest wciśnięty w pozycji włączonej podczas podłączania do sieci.** Zapobiegnie to przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
- **Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że zostały usunięte narzędzia regulacyjne, śrubokręty itp.** Włożenie narzędzia w ruchome części urządzenia podczas włączania może spowodować uraz i uszkodzenie urządzenia.
- **Podczas pracy utrzymuj stabilną pozycję.** Zawsze stój na stabilnym podłożu. Utrata równowagi podczas pracy może prowadzić do poważnych urazów.
- **Nie nosić luźnej odzieży podczas pracy. Zdejmij biżuterię przed rozpoczęciem pracy.** Jeśli masz długie włosy, schowaj je pod nakrycie głowy. Wprowadzenie brzegów odzieży, biżuterii i włosów w poruszające się części urządzenia może prowadzić do urazów.
- **Jeśli urządzenie jest wyposażone w złącze do podłączenia odkurzacza, koniecznie podłącz je przed rozpoczęciem pracy.** Skuteczne usuwanie pyłu z obszaru roboczego ułatwi pracę i zachowanie zdrowia.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

- **Nie przeciążaj urządzenia.** Do każdego rodzaju pracy używaj tylko tego typu narzędzia lub osprzętu, które są do tego przeznaczone.
- **Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przełącznikiem.** Jeśli przełącznik działa niewłaściwie i włączanie/wyłączanie urządzenia jest utrudnione, należy go natychmiast wymienić.
- **Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed regulacją lub wymianą osprzętu.** Zapobiegnie to przypadkowemu włączeniu urządzenia podczas prac konserwacyjnych.
- **Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieposiadających umiejętności obsługi urządzenia.** Osoba niepracująca wcześniej tym rodzajem narzędzia musi dokładnie przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem pracy.

CLEANING

For safe operation always keep the machine and its ventilation slots clean. Regularly check to see if any dust or foreign matter has entered the ventilation slots and the grills around the switches. Use a soft brush and/or air jet to remove any accumulated dust. Wear safety glasses to protect your eyes whilst cleaning. Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth and mild detergent if necessary.

WARNING!

Never use alcohol, petrol or other cleaning agent. Never use caustic agents to clean plastic parts. Water must never come into contact with the tool.

REPLACEMENT PARTS

To assure product safety and reliability, repairs, maintenance and adjustment (including brush inspection and replacement) should be performed by authorised service centres always using genuine replacement parts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	PA125CE
Voltage	220-240 V~ 50 Hz
Input power	750 W
No load speed	800-2500/min.
Backing pad Ø	75 and 125 mm
Weight	2,4 kg
A-weighted sound pressure level LpA	77.6 db(A), uncertainty 3 dB(A)
A-weighted sound power level LwA	88.6 dB(A), uncertainty 3 dB(A)
Vibration emission value ahb/ahm	5.99 m/s ² , uncertainty 1,5 m/s ²
Protection class	II

Includes:

Backing pad 75 mm, Backing pad 125 mm, auxilliary handle (2).

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the products and to alter specifications without prior notice.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We STATUS ITALIA S.R.L. as the responsible manufacturer declare that the following STATUS machine(s): Polisher Model No./ Type: PA125CE.

are of series production and conforms to the following European Directives: **2006/42/EC, 2014/30/EU.**

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: **EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, AfPS GS 2019:01 PAK.**

The technical documentation kept by the manufacturer: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS Italia S.r.l.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Niniejsza maszyna polerska przeznaczona jest do:

- przemysłowego użytkowania w zakładach produkcyjnych oraz warsztatach rzemieślniczych,
- wykonywania prac polerskich różnego rodzaju przy użyciu polerskich gąbek, skór owczych i wełnianych, filcowych i materiałowych kół polerskich,
- użytkowania z narzędziami polerskimi dopuszczonymi do pracy z liczbą obrotów co najmniej 2500 obr./min.

GŁÓWNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA**MIEJSCE PRACY**

- **Zachowaj miejsce pracy czyste i wolne od obcych przedmiotów.**
- **Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.**
- **Nie używaj produktu do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem ani w pobliżu łatwopalnych płynów.** Silnik elektryczny urządzenia wywołuje iskry podczas pracy, co może spowodować pożar.
- **Nie dopuszczaj osób trzecich ani dzieci do miejsca pracy podczas pracy.**

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- **Gniazdo sieciowe musi być zgodne z wtyczką znajdującą się na przewodzie sieciowym urządzenia.** Zabrania się dokonywania zmian w konstrukcji wtyczki oraz stosowania jakichkolwiek adapterów.
- **Unikaj kontaktu z uziemionymi przedmiotami podczas pracy: rurami wodociągowymi, kaloryferami itp.** Kontakt z uziemionymi przedmiotami zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Chronić urządzenie przed działaniem wody i zwiększoną wilgotnością.** Dostanie się wody do wnętrza urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Zabezpiecz kabel sieciowy urządzenia. Nie używaj kabla do przenoszenia urządzenia, nie ciągnij za kabel, aby wyłączyć urządzenie.** Podczas pracy umieść kabel z dala od źródeł ciepła, ruchomych części urządzenia i przedmiotów o ostrych krawędziach. Uszkodzony kabel może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
- **Podczas pracy urządzeniem na zewnątrz używaj przedłużacza specjalnie przeznaczonego do użytku na świeżym powietrzu.** Użycie specjalnego przedłużacza znacząco zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Parametry sieci zasilającej urządzenie muszą być zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. (220-240 V~, 50 Hz)**