

INSTRUKCJA

MONTAŻ

1. Przełóż wtyczkę USB-C od góry przez otwór.



2. Przeciągnij cały kabel przez otwór i osadź dół ładowarki w gnieździe.



3. Wciśnij ładowarkę w gniazdo tak, aby nie wystawała.



DEMONTAŻ

Włóż od spodu ołówki lub długopis i tępym/zaokrąglonym końcem wypchnij ładowarkę.



