



✚ zobacz pozostałe produkty z grupy: **Transparentne** **NELFALIN HAS**

Opis produktu

Rozpuszczalnikowy, grubowarstwowy lakier lazurujący do wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

Transparentna warstwa pośrednia i nawierzchniowa do przemysłowego powlekania drewna

Istotne cechy

- Wysoce przezroczysty
- Znakomicie się rozlewa
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Trwała elastyczność
- Stabilność połysku

Właściwości

Baza:	Zmodyfikowana żywica alkidowa
Odcienie:	Według kolekcji lazurów NELF
Gęstość 20 °C.:	1,17 kg/dm ³
Grubość warstwy:	60 µm sucha powłoka
Czasy schnięcia:	W temp.20 °C i wilg. RH. of 65% Suchy dotykowo po ok. 5 godz.
Możliwość naniesienia kolejnej warstwy:	Po 24 godzinach
Połysk:	Półpołysk
Zawartość subst. stałych:	Ok 47 % objętościowo Ok 65 % wagowo
Zużycie:	7-8 m ² /litr przy 60 µm suchej powłoki
Składowanie:	Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w temp. chłodnej, ale

powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.

Nanoszenie

Metoda nanoszenia:	Natrysk hydrodynamiczny, Airless
Temperatura robocza:	> 10 °C i maximum wilgotności RH 85%.
Rozcieńczalnik:	Nie zalecamy rozcieńczania
Środek czyszczący:	Benzyna lakowa

	Hydrodynamiczne	Airmix
Ciśnienie natryskowe:	ok 120 bar	ok 70 bar
Dysza:	0,28 mm 0,013 cala	0,28 -0,33 mm 0,011 – 0,013 cala
Kąt natryskiwania:	20 – 40 °	20 – 40 °
Powietrze rozpylające:		
Grubość mokrej warstwy:	150-160 µ	150-160 µ

Wskazówki dotyczące przygotowania

Przygotowanie powierzchni:	Drewno należy przed obróbką oczyścić z zanieczyszczeń i resztek kleju. Powierzchnie oszlifować do czysta oraz zaokrąglić wszystkie krawędzie.
Wilgotność drewna:	15%
Łączenia:	Po gruntowaniu wszystkie fugi uwarunkowane konstrukcyjnie należy uszczelnić wypełniaczem do fug Nelfa Fugenfuller.
Kolory:	Przed ostateczną obróbką należy sprawdzić odcień barwy za pomocą powłoki próbnej.

UWAGA: Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać !

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Ochrona skóry: używać odpowiednich rękawic ochronnych.

Ochrona oczu: jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych.

Nie wdychać oparów i mgły natryskowej.

W przypadku niedostatecznej wentylacji używać sprzętu ochroniającego drogi oddechowe.

