

INSTRUKCJA MINI

Krok 1. Na oczyszczonej skórze, za pomocą Leather Preparer i dołączonego ręcznika lub bawełnianej szmatki usuń częściowo starą warstwę farby. Zwiększy to przyczepność nowej powłoki.

Krok 2. Użyj pada szlifującego w celu wygładzenia powierzchni skóry. Następnie użyj Leather Alcohol Cleaner do odtłuszczenia powierzchni oraz usunięcia resztek rozpuszczonej farby.

Krok 3. Do ubytków użyj Leather Filler. Nanieś za pomocą szpachelki na przygotowane podłoże. Wysusz suszarką i przeszlifuj papierem ściernym. Odtłuść powierzchnię ponownie Leather Alcohol Cleaner.

Krok 4. Pierwszą warstwę Leather Colourant nałóż za pomocą gąbki ruchami okrężnymi. Kolejne warstwy należy nakładać gąbką lub pistoletem natryskowym. Każdą warstwę należy dobrze wysuszyć. Należy nałożyć 3-4 cienkie warstwy.

Krok 5. Zabezpiecz powłokę za pomocą Leather Top Coat. Nałóż 3-4 cienkie warstwy za pomocą gąbki lub pistoletu natryskowego. Każdą warstwę należy dobrze wysuszyć.

ANWEISUNG MINI

Schritt 1. Auf der gereinigten Leder Entfernen Sie die alte Farbschicht teilweise mit dem Leather Preparer und dem mitgelieferten Handtuch oder Baumwolltuch. Dadurch wird die Haftung der neuen Beschichtung erhöht.

Schritt 2. Glätten Sie die Oberfläche des Leders mit dem Schleifpad. Anschließend entfetten Sie die Oberfläche mit Leather Alcohol Cleaner und entfernen alle gelösten Farbreste.

Schritt 3. Verwenden Sie Lederspachtel für Mängel. Mit einem Spachtel auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Mit einem Fön trocknen und mit Schleifpapier schleifen. Entfetten Sie die Oberfläche erneut mit Leather Alcohol Cleaner.

Schritt 4. Tragen Sie die erste Schicht Lederfarbe mit einem Schwamm in kreisenden Bewegungen auf. Nachfolgende Schichten sollten mit einem Schwamm oder einer Spritzpistole aufgetragen werden. Jede Schicht sollte gut getrocknet sein. Tragen Sie 3-4 dünne Schichten auf.

Schritt 5. Schützen Sie die Beschichtung mit Leather Top Coat. Tragen Sie 3-4 dünne Schichten mit einem Schwamm oder einer Spritzpistole auf. Jede Schicht sollte gut getrocknet sein.