


MIERNIK WODY 4W1

INSTRUKCJA OBSŁUGI
EZ-9908



ELEMENTY OBUDOWY



- Uwaga
1. Został skalibrowany fabrycznie, użyj go bezpośrednio.
 2. Po zakończeniu wyczyść elektrody czystą wodą i utrzymuj ją w suchości.
 3. Delikatnie zamieszaj kilka razy, aby upewnić się, że wokół elektrody nie ma pęcherzyków powietrza.
 4. Nie demontuj miernika bez pozwolenia, aby uniknąć uszkodzeń.
 5. Utrzymuj suchości.
 6. Jeśli kalibracja pH jest nieprawidłowa, zresetuj ją.
 7. Jest to normalne zjawisko, gdy wodór bogaty w H₂, kwasowo-zasadowy PH, ujemny potencjał ORP itp. wyświetlają w powietrzu nieuporządkowane wartości.

Gwarancja
Gwarantuje się, że miernik będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres trzech lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje normalne działanie, ale nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez człowieka. Do napraw gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu. Gwarancja traci ważność, jeżeli miernik był rozbierany.


Autoryzacja zwrotu
Przed zwrotem produktów z jakiegokolwiek powodu należy uzyskać autoryzację od dostawcy. Żądając autoryzacji zwrotu należy podać dane dotyczące przyczyny wadliwości. Miernik należy zwrócić wraz z dobrym opakowaniem, aby zapobiec uszkodzeniom w transporcie i ubezpieczyć go na wypadek ewentualnego uszkodzenia lub utraty.

PRZYCISK


- ON/OFF Przycisk zasilania
- HOLD / TEMP ▲ Temperatura / zmiana biegów
- MODE / CAL ▼ Kalibracja / zmiana biegów
- ▲ ▼ Dostosuj odpowiedni bieg w górę / w dół

Naciśnij długo i przytrzymaj klawisz HOLD/TEMP przez 5s. Może wyświetlać stopnie Celsjusza i Fahrenheita.



ELEMENTY WYŚWIETLACZA



OPERACJE



ZMIANA TRYBU



Żywność:
wskazuje „1” brak nawozu;
wskazuje „2” umiarkowane,
wskazuje „3” za dużo nawozu.

Specyfikacja techniczna:

Zakres pH: 0,0 - 14,0 pH
Rozdzielczość pH: 0,01 pH
Dokładność pH: +/- 0,5 pH
Zakres TDS: 0-200000 ppm, 10,1-2000 ppt
Rozdzielczość TDS: 1ppm; 0,1 ppt
Dokładność TDS: +/- 2% FS
Zakres EC: 1-199990µS/cm
Rozdzielczość EC: 1µS/cm; 0,1 mS/cm
Dokładność EC: +/- 2% FS
Kalibrowanie EC: (1413µS/cm, 12,88mS/cm, 111,8mS/cm),
Naciśnij klawisz HOLD/TEMP, by zwiększyć wartość oraz przycisk MODE/CAL, aby zmniejszyć wartość.
Kalibrowanie pH: jeden punkt, dwa punkty lub trzy punkty automatycznie. Jeżeli miernik nie może zidentyfikować rozwiązania, zmień elektrodę lub skontaktuj się z dostawcą.
Środowisko pracy: 0-60°C; wilgotność względna: 100%
Współczynnik TDS: 0,5
Zakres temperatury: 0-60°C
Dokładność: +/- 0,5°C
Rozdzielczość temperatury: 1°C
Automatyczne wyłączenie: 5 minut
Bateria: 3 x 1.5V (LR44)
Rozmiar ekranu: 33 x 24 mm
Wymiary: 183 x 37 x 37 mm
Waga: 90g
Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz LCD
Podświetlanie: opcjonalne

Zużytego sprzętu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o zużyтым sprzęcie elektronicznym i elektrycznym (Dz. U. z 2013 poz.1155), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zarejestrowanym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów. Właściwe postępowanie ze zużyтым urządzeniem przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi konsekwencji, ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami: bezpieczeństwo (art. 3.1a), EMC 2014/30/UE, ROHS 2011/65/UE, WEE
Numer certyfikatu CE: TBC-C-20205-0356-1



Deklaracja producenta:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania.

Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska sp. z o. o.
Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu