


Karta produktu: Termometr Pokojowy

Model: MC06Y




Przedstawiamy elektroniczny bezprzewodowy termometr pokojowy mierzący temperaturę oraz wilgotność.

Dzięki temu, że jest bezprzewodowy można go postawić gdziekolwiek się chce. Odczyty są bardzo dokładne.

Wygląd jest elegancki przy zachowaniu odpowiednich rozmiarów wyświetlacza.

PRZÓD

Model:MC06Y



1 Maksymalna/Minimalna Temperatura


2 Przypomnienie o komfortowej wilgotności

3 Maksymalna/minimalna wilgotność

4 Temperatura

5 Wilgotność

TYŁ



6 Otwór do montażu na ścianie

7 Przycisk Wyczyść

8 Przełącznik °F/°C

9 Wspornik

10 Magnes

11 Przełącznik czasu pracy/24H

12 Komora baterii

SPECYFIKACJA

Zakres temperatur:	-20°C~70°C (-4°F~158°F)
Dokładność temperatury:	± 1°C / ±1.8°F
Zakres wilgotności:	10% do 99% RH
Dokładność wilgotności:	±3% RH
Wymiary:	77*90*15mm
Waga produktu:	72g
Zasilanie:	Bateria AAA * 1

*Uprzejmie przypominamy: Gdy ekran staje się jasny lub rozmazany, należy na czas wymienić baterię.

INSTRUKCJE

1. Gdy wilgotność jest niższa niż 30%, wyświetlany jest komunikat DRY.
2. Gdy wilgotność wynosi od 3% do 60%, wyświetlany jest komunikat OK
3. Gdy wilgotność jest wyższa niż 60%, wyświetlany jest komunikat WET.

Maksymalna/Minimalna temperatura i wilgotność

- W przypadku **3**, wysoka wartość to najwyższy rekord wilgotności w ciągu 24 godzin lub całego czasu, a niska wartość to najniższy rekord wilgotności w ciągu 24 godzin lub całego czasu.

5 wyświetla aktualną wilgotność.

- Dla **1**, Wysoka to najwyższy rekord temperatury w ciągu 24 godzin lub przez cały czas, a Niska to najniższy rekord temperatury w ciągu 24 godzin lub przez cały czas.

4 wyświetla bieżącą temperaturę.

- Naciśnij **11**, aby przełączyć model Cały-czas lub 24-godzinny.

- Naciśnij **7**, aby wyczyścić bieżące wartości maks. i min.

Przełącznik °F/°C

Naciśnij przycisk °F/°C, aby przełączyć jednostkę temperatury pomiędzy °F i °C.