

**FARBA DO MALOWANIA LINII COO-VAR G19**

OPIS Coo-Var G119 L.O. Linemarking Paint to farba rozpuszczalnikowa, oparta na wytrzymałych żywicach arkylowo kauczukowych. Przeznaczona do oznaczeń i malowania linii. Produkt jest niskozapachowy podczas aplikacji. Odpowiednia do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Zalecenia stosowania Szybkoschnąca farba do oznaczeń i linii, może być stosowana bezpośrednio na beton, asfalt i drewno. Do użytku zewnętrznego, aby oznaczyć wybrane miejsca i obszary.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Matowe

Kolor Biały i żółty

Gęstość 1,05 - 1,15 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 37%

Zawartość LZO Maksymalnie 500 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu 36°C (zamknięte opakowania)

Lepkość 8 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 30 min., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 4 godz., przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 100 mikronów
Suchej: 35-40 mikronów

Wydajność teoretyczna 10 m²/l przy suchej warstwie 35-40 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 2,5 l ; 5 l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.
Beton – zacierane mechaniczne, granulowane i gładkie powierzchnie należy najpierw zmatowić w celu zapewnienia dobrej przyczepności powłoki. Może to być wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy użyciu Coo-Var Acid Etch. Oprócz poprawienia przyczepności, te metody również usuwają brud i mleczko cementowe. Nowy beton musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia co może trwać do 3 miesięcy.
Asfalt – nowy asfalt powinien być wystawiony na działanie warunków zewnętrznych przez kil-

ka miesięcy.

Bardzo porowate powierzchnie powinny zostać wypełnione gruntem akrylowym przed nałożeniem farby Coo-Var L.O. Linemarking Paint.

Pozostałe powierzchnie muszą być przygotowane i zagruntowane odpowiednim podkładem.

Istniejące powierzchnie malowane - powierzchnie powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji

Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej.

W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.

Sposób aplikacji

Pędzel lub wałek

Poprzednia warstwa

Coo-Var Acrylic Primer Sealer jeśli powierzchnia jest porowata

Kolejna warstwa

Dodatkowa warstwa Coo-Var L.O. Linemarking Paint

Instrukcje dotyczące mieszania

Dobrze wymieszać przed użyciem

Czyszczenie

Rozcieńczalnik 18 lub benzyna lądowa

Ograniczenia stosowania

Brak danych

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać

Ciśnienie w dyszy

Brak danych

Wielkość dyszy

15-18 mils

Ponowne malowanie

Od 4 do 6 godzin

UWAGI

Warunki bezpieczeństwa

Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 10892

Wersja

13K06

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

FARBA DO MALOWANIA LINII COO-VAR

140/G119/2,24&MISC.COLOUR

OPIS Coo-Var G119 L.O. Linemarking Paint to farba rozpuszczalnikowa, oparta na wytrzymałych żywicach arkylowo kauczukowych. Przeznaczona do oznaczeń i malowania linii. Produkt jest nisko zapachowy podczas aplikacji. Odpowiednia do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Zalecenia stosowania Szybkoschnąca farba do oznaczeń i linii, może być stosowana bezpośrednio na beton, asfalt i drewno. Do użytku zewnętrznego, aby oznaczyć wybrane miejsca i obszary.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Matowe

Kolor Czarny, Czerwony i inne.

Gęstość 1,29 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 41%

Zawartość LZO Maksymalnie 500 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu 36°C (zamknięte opakowania).

Lepkość 8 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 30 min., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 4 godz., przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 100 mikronów
Suchej: 35-40 mikronów

Wydajność teoretyczna 10 m²/l przy suchej warstwie 35-40 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 2,5 l ; 5 l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.
Beton – zacierane mechaniczne, granulowane i gładkie powierzchnie należy najpierw zmatowić w celu zapewnienia dobrej przyczepności powłoki. Może to być wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy użyciu Coo-Var Acid Etch. Oprócz poprawienia przyczepności, te metody również usuwają brud i mleczko cementowe. Nowy

beton musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia co może trwać do 3 miesięcy.

Asfalt – nowy asfalt powinien być wystawiony na działanie warunków zewnętrznych przez kilka miesięcy.

Bardzo porowate powierzchnie powinny zostać wypełnione gruntem akrylowym przed nałożeniem farby Coo-Var L.O. Linemarking Paint.

Pozostałe powierzchnie muszą być przygotowane i zagruntowane odpowiednim podkładem.

Istniejące powierzchnie malowane - powierzchnie powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel lub wałek
Poprzednia warstwa	Coo-Var Acrylic Primer Sealer jeśli powierzchnia jest porowata
Kolejna warstwa	Dodatkowa warstwa Coo-Var L.O. Linemarking Paint
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem
Czyszczenie	Rozcieńczalnik 18 lub benzyna lakowa
Ograniczenia stosowania	Brak danych
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Ciśnienie w dyszy	Brak danych
Wielkość dyszy	Brak danych
Ponowne malowanie	Minimum 4-6 godzin.

UWAGI

Warunki bezpieczeństwa	Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 11029
Wersja	09F16

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 19
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

