

## INSTRUKCJA OBSŁUGI: EB842 Miernik pH gleby 3w1

Importer: SANDICOM SP. Z O.O. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów

### Specyfikacja techniczna:

- Miernik ogrodniczy mierzy trzy wartości: wilgotność gleby, odczynnik pH gleby, natężenie nasłonecznienia
- Nie wymaga baterii do zasilania, prosty i łatwy w użyciu. Wystarczy włożyć miernik do gleby, przełączyć na żądany parametr pomiaru i odczytać skalę.
- Temperatura pracy: 0 - 60 °C
- Wilgotność względna: <95 %
- Temperatura pracy: -9 ÷ 50°C
- Wymiary miernika: 257mm X 60mm X 36mm
- Wymiary sond: 170mm X 5mm
- Waga: 60g

### Budowa:

- Czujnik światła (0 - 2000 lux)
- Sonda pomiaru wilgotności (1 - 10)
- Skala odczytu
- Przełącznik trybu (wilgotność, naświetlenie, pH)
- Sonda pomiaru pH (3,5 – 8 pH) (3.5~8 pH)

### Wykonanie pomiaru:

**Pomiar wilgotności:** 1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru wilgotności (MOIST). 2. Umieścić metalową końcówkę (szpikulec) miernika w ziemi (5 do 10 cm). Czynność należy wykonywać bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić miernika oraz korzeni rośliny.

3. Po chwili należy odczytać wartość na skali urządzenia i odnieść wskazania do zalecanego dla danej rośliny poziomu wilgotności podłoża.

**Pomiar pH:** 1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru pH (PH). 2. Umieścić metalową końcówkę (szpikulec) miernika w ziemi (5 do 10 cm). Czynność należy wykonywać bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić miernika oraz korzeni rośliny. 3. Odczytu należy dokonać po minimum minucie na skali urządzenia.

**Pomiar natężenia oświetlenia:** 1. Ustawić suwak na pozycję pomiaru oświetlenia (LIGHT). 2. Skierować okno światłomierza w stronę źródła światła. Na skali zostanie pokazany stopień natężenia oświetlenia.

**Odczyt skal:** **wilgotność** - od 1 do 10; 1-3 suchy; 4-7 neutralnie; 8-10 mokro; **natężenie nasłonecznienia** - od 0 do 2000 lux; 0-200 niskie; 1000-2000 wysokie nasłonecznienie; **pH** - od 3,5 do 8 pH; 3,5-6,5 gleba kwaśna; 7 neutralna; 7-8 gleba zasadowa.

### Uwaga:

- Miernik nie zadziała w bardzo suchej glebie.
- Bezpośrednio po pomiarze należy dokładnie wytrzeć ściereczką lub ręcznikiem papierowym czujnik miernika.
- Nie należy wkładać miernika bezpośrednio do wody oraz roztworów chemicznych.
- Rośliny należy podlewać tylko wtedy, gdy wskazania miernika są niższe od zalecanych. W przypadku regulowania pH gleby – wszelkie nawozy stosujemy w odniesieniu do wyników pomiaru.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.