


WIRNIK do szlifierki MAKITA 9565CV 9565CR 9565CVR 9565C 9565CV ZAMIENNIK

Galeria Produktu



Opis Produktu

→ Przywraca moc i równą pracę szlifierki

Jeśli szlifierka traci obroty, iskrzy przy komutatorze lub grzeje się obudowa, najczęściej winny jest zużyty wirnik albo szczotki.

Ten kompletny zestaw naprawczy LSP pozwala rozwiązać problem w jednym montażu.

Wymieniasz wirnik, szczotki i łożyska jednocześnie, bez ryzyka że stare łożyska zmieszczą wirnik.

Po montażu urządzenie pracuje ciszej, stabilniej i bez drgań.

Produkt marki LSP – jednego z wiodących dystrybutorów części zamiennych w Polsce.


→ ZASTOSOWANIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Do szlifierek kątowych MAKITA 9565 Pasuje do modeli: 9565CV

9565CVR (niektóre typy)

9565CR

9565C



Zgodność z numerem oryginalnym wirnika: 515228-2 Zgodność z numerem oryginalnym szczotek węglowych: 194722-3, 194074-2, 191978-9, CB459 Zgodność z numerem oryginalnym łożysk: 211142-7, 210027-4 Δ Uwaga: w tej serii występują dwa typy wirników - przed zakupem sprawdź długość i średnicę starego elementu. Numer oferty drugiego wariantu: 17431663719.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	22-005SL-2
Marka	LSP
Rodzaj	wirnik
Pasuje do modelu	9565CV , 9565CR , 9565C , 9565CV, 9565CVR
Pasuje do marki	Makita
EAN (GTIN)	4031107261472
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne