

Korek paliwa oleju filtr przewód nakrętka do STIHL MS170 MS180 017 018

Galeria Produktu



Opis Produktu

→ Części do piły pilarki spalinowej STIHL

Stosowane w modelach: STIHL MS170, MS180, 017, 018

W zestawie:

✓1x Korek paliwa ✓1x Korek oleju ✓1x Przewód paliwa ✓1xPrzewód oleju ✓1xFiltr paliwa ✓1xFiltr oleju ✓2xNakrętka osłony sprzęgła Odpowiednik oryginału o numerze:

Korek paliwa 1130 350 0500 Korek oleju1130 350 0500 Przewód paliwa 1130 358 7700, 1130 358 7701 Przewód oleju 1130 647 9400 Filtr paliwa 0000 350 3500 Filtr oleju1123 640 3800 Nakrętka osłony sprzęgła 0000 955 0801 Zdjęcie przedstawia rzeczywisty produkt.

Indeks produktu : 94-001KPL

→ Dlaczego warto zainwestować w taki zestaw?

Ochrona silnika - filtry paliwa oraz oleju zatrzymują drobne zanieczyszczenia, takie jak: pył, kurz, rdza i inne cząstki, które mogą przedostać się do silnika. Jeśli te zanieczyszczenia dostaną się do układu paliwowego, mogą uszkodzić wtryskiwacze

paliwa, regulator ciśnienia paliwa i inne elementy silnika. Poprawia wydajność - Czysty filtr paliwa zapewnia prawidłową ilość paliwa, która jest dostarczana do silnika. Zanieczyszczony filtr może ograniczać przepływ paliwa, co prowadzi do niedostatecznego zasilania silnika i utraty mocy. Czysty filtr oleju zapewnia ochronę silnika przed zanieczyszczeniami, co może prowadzić do zużycia i uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych. Filtr oleju zatrzymuje cząsteczki brudu, które mogą powodować tarcie i zużycie elementów silnika, takich jak tłoki, cylindry i łożyska. Nowy przewód paliwa zapewnia odpowiedni przepływ paliwa do silnika, co ma istotny wpływ na jego efektywność i wydajność. Zużyty lub zniszczony przewód może powodować spowolnienie lub zatrzymanie silnika. W przypadku nowego przewodu oleju, jego wymiana jest ważna, ponieważ olej jest niezbędny do smarowania i chłodzenia silnika. Zużyty lub zanieczyszczony olej nie jest w stanie spełnić tych funkcji odpowiednio, co może zwiększać ryzyko przegrzania lub uszkodzenia silnika. Utrzymanie sprawności paliwa : Korki paliwa oraz oleju z czasem mogą ulec zużyciu, co prowadzi do wycieku paliwa lub oleju. Regularna wymiana korków paliwa oraz olejupozwala uniknąć wycieków, utraty paliwa lub oleju i zapewnia prawidłową pracę pilarki. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan filtrów paliwa oraz oleju oraz wymienić go w razie potrzeby. To samo dotyczy korków paliwa oraz olejów. Zapewni to nie tylko bezpieczeństwo, ale również żywotność oraz wydajność pilarki.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	MS170 MS180 017 018 CZĘŚCI DO SILNIKA STIHL
Marka	LSP
Typ	inny
Rodzaj	zestaw serwisowy
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne