
YT-03100 - SZATKOWNICA ELEKTRYCZNA DO WARZYW


CZĘŚCI ZAMIENNE



TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 19 MARCA 2021

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO.	NR SAP		DESCRIPTION	OPIS
1	ZG03100-01		BOLT	ŚRUBA
2	ZG03100-02		HANDLEBAR	UCHYWT
3	ZG03100-03		NYLON GASKET	USZCZELKA
4	ZG03100-04		PRESSING PIECE	ELEMENT DOCISKOWY
5	ZG03100-05		INPUT BODY	POKRYWA GÓRNA
6	ZG03100-06		ANCHOR KNOB	POKRĘTŁO
7	ZG03100-07		SPRING	SPRĘŻYNA
8	ZG03100-08		GASKET	USZCZELKA
9	ZG03100-09		PIN	TRZPIEŃ
10	ZG03100-10		ANCHOR SPINDLE	WRZECIONO
11	ZG03100-11		KNIFE DISC	TARCZA TNĄCA
	ZG03100-11A		SHREDDING DISC 3MM	TARCZA TNĄCA WIÓRKI 3mm
	ZG03100-11B		SHREDDING DISC 4MM	TARCZA TNĄCA WIÓRKI 4mm
	ZG03100-11C		SHREDDING DISC 7MM	TARCZA TNĄCA WIÓRKI 7mm
	ZG03100-11D		SLICING DISC 2MM	TARCZA TNĄCA PLASTRY 2mm
	ZG03100-11E		SLICING DISC 4MM	TARCZA TNĄCA PLASTRY 4mm
12	ZG03100-12		DRAIN DISC	TARCZA
13	ZG03100-13		ANCHOR BOARD	PIERŚCIEN
14	ZG03100-14		PIN	TRZPIEŃ
15	ZG03100-15		OIL SEAL	USZCZELKA OLEJOWA
16	ZG03100-16		CENTRAL SPINDLE	WAŁEK NAPĘDOWY
13,14,16	ZG03100-16A		CENTRAL SPINDLE ASSEMBLED	ZESPÓŁ WAŁKA NAPĘDOWEGO
13,14,15,16	ZG03100-16B		CENTRAL SPINDLE ASSEMBLED	ZESPÓŁ WAŁKA NAPĘDOWEGO
17	ZG03100-17		ISOLATED SHEATH	OŚŁONA IZOLACYJNA
18	ZG03100-18	ZUN-000043	GEAR	ŁOŻYSKO 6202RS
19	ZG03100-19		BLOCK CIRCLE	ZABEZPIECZENIE
20	ZG03100-20		ANCHOR SHEATH	OŚŁONA
21	ZG03100-21		BELT WHEEL	KOŁO PASOWE NAPĘDU
22	ZG03100-22		SEAT OF BODY	GNIAZDO OBUDOWY
23	ZG03100-23		ELECTRIC BOX ASSEMBLY	SKRZYNKA ELEKTRYCZNA/ STERUJĄCA
24	ZG03100-24		BOTTOM BOARD OF ELECTRIC BOX	PŁYTKA DOKŁNA SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ
25	ZG03100-25		BOTTOM BOARD OF BODY	OŚŁONA DOLNA OBUDOWY
26	ZG03100-26		MAGNET STEEL	MAGNES
27	ZG03100-27		UMBRELLA BOLT	ŚRUBA
28	ZG03100-28		STEEL SHEATH	OŚŁONA
29	ZG03100-29		NUT	NAKRĘTKA
30	ZG03100-30		ADJUSTING BOLT	ŚRUBA REGULACYJNA
31	ZG03100-31		PLASTIC PRESSING STICK	POPYCHACZ
32	ZG03100-32		SEAT OF MAGNET	MOCOWANIE MAGNESU
33	ZG03100-33		MAGNET STEEL	MAGNES
34	ZG03100-34		KNIFE	NÓŻ
35	ZG03100-35		DBODY	OBUDOWA
36	ZG03100-36		MICROSWITCH	MIKROPRZEŁĄCZNIK
	ZG03100-36A		MICROSWITCH	MIKROPRZEŁĄCZNIK
37	ZG03100-37		WAVED BOLT	ŚRUBA
38	ZG03100-38		SWITCH	WŁĄCZNIK
39	ZG03100-39		STRAPPED WHEEL	KOŁO PASOWE
40	ZG03100-40		BELT	PASEK NAPĘDOWY
41	ZG03100-41		MOTOR	SILNIK
42	ZG03100-42		GASKET	PODKŁADKA
43	ZG03100-43		GASKET	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
44	ZG03100-44		BOLT	ŚRUBA
45	ZG03100-45		GEAR COVER	OŚŁONA KOŁA ZĘBATEGO
46	ZG03100-46		BOLT	ŚRUBA