



A-KING Pro

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KISSTOY! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu i zachowanie jej na przyszłość.

2. Zawartość opakowania

- 1 x Masażer A-KING Pro
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Kabel zasilający

3. Informacje o produkcie

- Nazwa: Masażer A-KING Pro
- Wymiary: 229×43×47 mm
- Model: KST-032
- Materiał: Silikon ABS
- Wodoodporność: Odporny na zachlapania (IPX4)
- Waga netto: 223 g
- Poziom hałasu: ≤60 decybeli
- Czas ładowania: 180 minut
- Czas pracy: 90 minut
- Ładowanie: Magnetyczne
- Prąd: <420 mA
- Napięcie: 3,7 V
- Pojemność baterii: 700 mAh

4. Ładowanie

1. Podłącz kabel zasilający i rozpocznij ładowanie. Podczas ładowania światło będzie migać.
2. Pełne ładowanie trwa 180 minut i zostanie wskazane przez stałe światło przycisku.


5. Czyszczenie i przechowywanie

1. Umyj urządzenie pod bieżącą wodą i osusz je czystą szmatką.
2. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w czystej torbie, aby zachować higienę i unikać zarysowań.

6. Ważne


1. Trzymaj z dala od dzieci.
2. Przechowuj w pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
3. Nie używaj na uszkodzonych częściach ciała ani w okolicach gardła.
4. Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas użytkowania, zaprzestań używania.

7. Cechy produktu




8. Jak rozpocząć

1. Przycisk zasilania (Power Button): Przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby włączyć tryb gotowości, co spowoduje zaświecenie LCD oraz delikatne wibracje urządzenia. Przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy ponownie, aby wyłączyć urządzenie i wyłączyć LCD.
2. Przycisk C (C Button): Strefa ssania przejdzie do kolejnego trybu ssania przy każdym naciśnięciu (łącznie 3 tryby ssania w cyklu).
3. Przycisk grzania (Heating Button): Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję grzania, i ponownie naciśnij, aby wyłączyć funkcję grzania.
4. Przycisk G (G Button): Strefa wibracji przejdzie do kolejnego trybu wibracji przy każdym naciśnięciu (łącznie 9 trybów wibracji w cyklu).



9. Obraz zastosowania



10. Obraz ładowania

