

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Maszyna do szydełkowania




Gratulujemy zakupu Maszyny do szydełkowania SZ-02. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Grafika nr 1



1. Wskazówki przez rozpoczęciem użytkowania:

1. Dobierz odpowiednie naprężenie, gdyż w innym wypadku maszyna może pomijać niektóre ściegi. Jeśli tak się stanie, poluzuj lub zwiększ naprężenie. Ważne jest, by na początku wykorzystać tylko próbkę wybranej przędzy, tak by znaleźć optymalne naprężenie. W przypadku włóczki, postaraj się umieścić włókno w dwóch otworach na uchwycie nici. W przypadku cienkich nici, wykorzystaj wszystkie 3 otwory (Grafika nr 5).
2. Przędza musi być luźna podczas szydełkowania. Rozwiń włóczkę i umieść jej luźną kupkę na podłodze lub stole, tak by nigdy nie doszło do jej napięcia podczas wkładania do maszyny.
3. Ustabilizuj maszynę przed rozpoczęciem użytkowania. Najpierw rozmieść odpowiednio słupki oraz przyssawki. Następnie umieść główną część na płaskim stole lub innej płaskiej powierzchni. Maszyna nie będzie działać prawidłowo, jeśli będzie się chwiać lub poruszać podczas pracy. W trakcie szydełkowania należy trzymać maszynę od góry jedną ręką, tak by była stabilna i obracać rączką za pomocą drugiej ręki. Maszyna powinna być ustawiona w taki sposób, by dźwignia naprężenia znajdowała się przed użytkownikiem, gdyż podczas pracy należy kontrolować naprężenie używanej przędzy.
4. Nie należy obracać rączki zbyt silnie ani zbyt szybko, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia maszyny, co sprawi, że pomijanie ściegów będzie nieuniknione.
5. Jeśli przędza „zablokowała” się na haczyku, pchnij ścieg lub ściegi, które znajdują się na haczyku od dołu haczyka w kierunku tylnej części igły.
6. Musisz zwracać uwagę na zachowanie odpowiedniego naprężenia przędzy i upewnić się, że przędza przechodzi przez prawidłowe wycięcie lub wycięcia w prowadnicy przędzy. W innym wypadku może dojść do pomijania ściegów.
7. Różna waga poszczególnych włóczek wymaga różnych poziomów naprężenia. Jeśli naprężenie jest zbyt duże, staraj się poluzować przędzę nitką po nitce z otworów na dźwigni naprężenia.
8. Nie zwracaj uwagi, jeśli maszyna zacznie wydawać odgłosy podczas szydełkowania z większym naprężeniem. Rączka może wtedy stanowić pewien opór podczas pracy. Należy wtedy operować w sposób powolny i równomierny.
9. Nie zapomnij ustawić licznika rzędów na zero, gdy używasz szycia rurkowego.

2. Szycie okrągłe / rurkowe:

Krok 1: Zmiana szycia płaskiego na rurkowe (okrągłe)

Przesuń przełącznik znajdujący się na obudowie maszyny do pozycji T (dolna pozycja przełącznika), by szyc rurkowo lub do pozycji P (górna pozycja przełącznika), by szyc płasko (Grafika nr 1). Dzięki temu możesz szyc czapki, torebki itp. poprzez proste zaciskanie na jednym końcu tuby.


Krok 2: Dobranie przędzy

1. Maszyna dobrze współpracuje z większością przędz (np. z typem przędzy zawartej w zestawie). Cieńsze włókna również nadają się do maszyny, lecz prawdopodobnie będą potrzebowały nawleczenia na wszystkie 3 otwory na dźwigni naprężenia. Rzęsowate lub futrzane przędzie nie są przeznaczone do pracy z tą maszyną, lecz mogą się sprawdzać. Ciężkie i grube przędzie nie będą nadawały się do maszyny. Upewnij się co do wybranej przędzy, stosując na początku same próbki.
2. Utwórz z każdego kłębu przędzy okrągłą piłkę (tak, by łatwo się rozwijała), by umożliwić płynne nawlekania przędzy do maszyny podczas kręcenia korbą. Jeśli wolisz pracować bezpośrednio z kłębu, wydzielaj często dużą ilość przędzy, by upewnić się, że jest ona luźna (około 2 – 3 metrów na raz), w innym wypadku maszyna może pomijać ścięgi. Zwracaj na to uwagę podczas pracy, gdyż przędza nie może być mocno naciągnięta podczas nawlekania do maszyny.

Krok 3: Nawlekanie przędzy do maszyny (tylko pierwszy rząd)

1. Najpierw przekręć korbę, by zapoznać się z działaniem mechanizmu.
2. Nawlecz około 30 cm przędzy poprzez prowadnicę.
3. Przekręcaj rączkę do przodu, dopóki biały haczyk nie znajdzie się dokładnie na prawo od prowadnicy.
4. Zaczep przędzę na białym haczyku.
5. Przekręć korbę „od siebie” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
6. Nawlekaj przędzę POWOLI na każdy pozostały haczyk, podając na przemian do przodu i do tyłu (Grafika nr 2), dopóki nie zostanie wykonany pełny obrót i nie powrócisz do białego haczyka.


Grafika nr 2 - a, b



Grafika nr 3




Grafika nr 4



Krok 4: Ustawienie naprężenia

1. Przetóż przędzę przez otwór w prowadnicy i pociągnij na dół do samego rowka dźwigni, tak by była odpowiednio napięta (Grafika nr 3 i 4).
2. Podnieś dźwignię naprężenia (Grafika nr 4) i przetóż przędzę przez otwór w dźwigni tak, by wyszła dołem. Pamiętaj, że w zależności od ciężaru przędzy konieczne może być dostosowanie odpowiedniego naprężenia. Cięższe przędze mogą wymagać mniejszego naprężenia (Grafika nr 5).

Grafika nr 5



Krok 5: Rozpoczęcie szydełkowania

1. Nawlecz ponownie przędzę na biały haczyk i rozpocznij powolne kręcenie korbą bez pomijania żadnych haczyków. Wykonuj operację bardzo powoli, jednocześnie uważnie obserwując, by żaden haczyk nie został pominięty na pierwszych 3, 4 rzędach. Rzędy te stanowią podstawę i muszą być wykonane poprawnie.
2. Złap za górę maszyny za pomocą lewej ręki (trzymaj ją pewnie i mocno) i kręć korbą w kierunku „od siebie” (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) za pomocą prawej ręki (Grafika nr 3).

3. Zwracaj uwagę na przędzę, by upewnić się, że zawsze jest wystarczająco luźna, by gładko nawlekała się do maszyny. Od czasu do czasu delikatnie pociągnij w dół dzianinę wychodzącą od dołu, by zapobiec omijaniu jej przez maszynę.
4. Rozwiń robótkę i ostrożnie ściągać ją w dół, gdy będzie stawiała się dłuższa. W momencie, gdy będzie ona dłuższa niż maszyna, musisz stale rozwijać wykonaną robótkę i ściągać ją od środka, by przesuwała się płynnie.

Krok 6: Związanie rurki w celu wyjęcia robótki z maszyny

1. Gdy robótką osiągnie długość, jakiej potrzebujesz, zakończ obracanie korby w momencie, gdy biały haczyk znajduje się bezpośrednio na prawo od prowadnicy przędzy. UWAGA: Przędza powinna pozostać na haczyku, dopóki nie zostanie osiągnięty krok 4 poniższego procesu.
2. Utnij przędzę zostawiając 45 – 60 cm przędzy (Grafika nr 7). Zostanie ona użyta do związania wykonanej robótki. Wsuń ten kawałek z dźwigni naprężania oraz prowadnicy i nawlecz na plastikową igłę do szycia, następnie pociągnij nić pionowo (Grafika nr 6) i przekręć korbą jeden rząd bez żadnej przędzy.
3. Podczas powolnego obracania korby, przekładaj nić za pomocą obniżonej igły przez każde oczko na przemian od przodu i od tyłu (Grafika nr 8 – a, b). Musisz to wykonywać po prawej stronie uchwytu przędzy. Nić powinna być przewleczona przez wszystkie oczka.
4. Obróć korbę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdejmij przędzę z wszystkich haczyków.
5. Wykonana robótką jest zakończona po zdjęciu wszystkich oczek.
6. W celu gładkiego wykończenia krawędzi, używaj okrągłej igły do ostatniego rzędu oczek. Wyciągnij używaną przędzę. Następnie przerabiaj przędzę tak jak w przypadku zwykłej robótki, by osiągnąć elastyczne i bardziej atrakcyjne brzegi.
7. W przypadku szycia rurkowego z otwartym zakończeniem (szaliki, ocieplacze na nogi itp.), użyj gwintowanej igły do szycia i zszyj z powrotem kilka ostatnich oczek, by zabezpieczyć koniec włóczki (Grafika nr 9 - b). Wykonaj węzeł i przytnij jego koniec.
8. W przypadku zamkniętego szycia rurkowego (czapki, torebki itp.), pociągnij luźny koniec włóczki do momentu, aż ciasno się zgromadzi i zamknie otwarcie rurki. Nawlecz przędzę na plastikową igłę i zszyj węzeł. Po zamknięciu otworu możesz zawiązać górę w ładny węzeł lub po prostu starannie go zaszyć.



Grafika nr 6




Grafika nr 7



Grafika nr 8 - a, b



Grafika nr 9 - a, b, c



3. Zmiana koloru lub koniec włóczki – wiązanie nowego kawałka:

Zawiąż nową włóczękę kwadratowym węzłem i upewnij się, aby się nie ześlizgnęła. Utnij włóczękę blisko węzła i wyjmij ją z paska naprężenia (nie będzie ona przechodzić gładko przez otwory). Trzymaj włóczękę napiętą i kręć korbą, dopóki węzeł nie przejdzie przez napinacz. Następnie nawlecz ponownie włóczękę na dźwignię naprężania. Obracaj dalej korbą, zaczynając bardzo powoli i kontynuuj szycie.

4. Szycie płaskie:

Krok 1:

Przesuń przetątnik na obudowie maszyny do górnej pozycji.

Krok 2:

Kręć korbą do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), dopóki się nie zatrzyma. Biały haczyk powinien znajdować się nieznacznie na prawo od prowadnicy przędzy.

Krok 3:

Zaczynając od nawlekania na biały haczyk, nawlekaj przędzę na maszynę w taki sam sposób, jak w przypadku szycia rurkowego, kręcąc korbą od siebie (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) i nawlekając na każdy pozostały haczyk. Upewnij się, że zachowujesz naprężoną przędzę, tak by nawlekanie przebiegało przy napiętej włóczęce – w przypadku szycia płaskiego luźna przędza jest absolutnie niewskazana. Po zakończeniu nawlekania, należy ponownie nawlec przędzę pod białym haczykiem, a następnie pod kolejnym haczykiem w kolejności. W tym momencie korba powinna się zablokować, nie pozwalając na dalszy ruch. Nawlecz przędzę na prowadnicę i dźwignię naprężania.

Krok 4:

By zacząć płaskie szycie, przekręć korbę do siebie (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), dopóki maszyna się nie zatrzyma. Ważne jest, by kręcić korbą w równym tempie, tak by nie gubić szwów na końcu. Powtarzaj kręcenie do przodu i do tyłu, dopóki nie osiągniesz żądanej długości materiału. Podczas tego rodzaju szycia 3 haczyki nie będą miały żadnych szwów – stanie się to tym bardziej

widoczne, im dłuższy będzie szyty materiał. Płaskie szycie na tej maszynie jest wykonywane przy pomocy 45 szwów.

Krok 5:

Od czasu do czasu pociągnij delikatnie w dół dzianinę, gdy będzie wychodziła od dołu.

Krok 6:

Zwiąż materiał tak jak zostało to opisane w szyciu rurkowym (Krok 6 w sekcji szycie okrągłe / rurkowe). W przypadku płaskiego szycia, użyj gwintowanej igły do szycia i przeszyj kilka ostatnich oczek, by zabezpieczyć koniec przędzy. Zrób węzeł i odetnij koniec włóczki. By połączyć dwa płaskie kawałki materiału, złap za luźne końce przędzy i pociągnij mocno, dopóki nie utworzy się płaski panel w kształcie trójkąta. Przewlecz plastikową igłę przez luźny koniec włóczki i zawiąż podwójny węzeł. Nawlecz na igłę odcinek przędzy w pasującym kolorze. Zaczynając od jednego końca dwóch paneli, przełóż nawleczoną igłę przez każdą pętlę, zszywając razem końce za pomocą igły. Utwórz pętlę i przełóż przez nią nić, a następnie zaciągnij mocno i zawiąż.

Wskazówka: Jeśli maszyna gubi szwy na końcach płaskich materiałów, upewnij się, że kręcisz korbą do samego końca w obu kierunkach, dopóki maszyna sama się całkowicie nie zatrzyma.

5. Odzyskanie zgubionych ściegów

1. Maszyna może gubić ściegi, co może być widoczne dopiero po kilku rzędach. Jeśli tak się wydarzy, pomocnym narzędziem do odzyskania zgubionych szwów może być szydełko.
2. Kręć korbą na maszynie, dopóki nie dojdiesz do ostatniego szwu przed zgubionym. Powinien on znajdować się nieznacznie z boku prowadnicy przędzy. Haczyk powinien być w podniesionej pozycji.
3. Zobaczysz pętlę w miejscu, gdzie zaczyna się opuszczony ścieg, a powyżej pętli „drabinę” – ze szczelami odpowiadającymi każdemu opuszczonemu ściegowi – pomiędzy oczkami.
4. Przełóż szydełko przez pętlę od przodu do tyłu.
5. Zaczep pierwszy szczebel drabinki o szydełko i przeciągnij przez otwór luźnego oczka. Następnie zaczep kolejny szczebel, przeciągnij go i kontynuuj ten krok z każdym szczeblem, dopóki nie przeniesiesz ściegu z powrotem na miejsce w maszynie.
6. Przenieś pętlę z szydełka na haczyk maszyny.