




Tuleja ślizgowa łożyska napędowego HK0908 Bosch

Galeria Produktu



Opis Produktu

Brak opisu

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	10-030/35
Marka	LCS
Rodzaj	łożysko
Rodzaj łożyska	napędowe
Kod taryfy celnej	84833080
EAN (GTIN)	5903794700307
Stan	Nowy