

160 i/7 Zestaw wkrętałów Kraftform Seria 100 + próbnik napięcia + wieszak



Wkrętały izolowane Kraftform z częścią roboczą Lasertip +
próbnik napięcia + wieszak

Zastosowanie: do wkrętałów z rowkiem i wgłębieniem krzyżowym Phillips
Zawartość: 6 wkrętałów + 1 próbnik napięcia + wieszak, w kartonie

05006147001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ Bez końcówki Lasertip
Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

160 i/165 i/7 Zestaw wkrętałów Kraftform Seria 100 + próbnik napięcia + wieszak



Wkrętały izolowane Kraftform z częścią roboczą Lasertip +
próbnik napięcia + wieszak

Zastosowanie: do wkrętałów z rowkiem i wgłębieniem krzyżowym Pozidriv
Zawartość: 6 wkrętałów + 1 próbnik napięcia + wieszak, w kartonie

05006148001	
+	165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ Bez końcówki Lasertip
Produkt niedostępny w USA i Kanadzie.

167 i/6 Zestaw wkrętałów Kraftform Seria 100



Wkrętały izolowane Kraftform

Zastosowanie: do wkrętałów z gniazdem TORX®

Zawartość: 6 wkrętałów

05133356001	
+	167 i TORX® 1 x TX 8x80; 1 x TX 9x80; 1 x TX 10x80; VDE 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80; 1 x TX 25x100