



# HR2470 HR 2470 UCHWYT DO WIERTARKI ZESTAW NAPRAWCZY UCHWYTU ZAMIENNIK

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Opis produktu:

Zestaw naprawczy uchwytu do młotowiertarki Makita HR 2470.

Numery oryginalnych części znajdujących się w komplecie:

286263-4, 233940-9, 417629-9, 257241-1, 345187-4, 233916-6

Zastosowanie: HR 2450, HR 2440, HR 2470 i inne(pełna lista zastosowań znajduje się w opisie)

Indeks produktu : 16-502

Wymiary:

Blaszka trzymająca kulkę : śr.zew.32mm śr.wew.19x21,2mm


kulka : 7mm

Plastik+guma śr zew43 i 35mm śr.wew22/33/41 wys. 42mm

Zestaw naprawczy można stosować również w:

HR1830

HR3210FCT




HR3210C  
HR3200C  
HR2811F  
HR2810  
HR2800  
HR2470F  
HR2470  
HR2460F  
HR2460  
HR2450  
HR2440  
HR2450F  
HR2440F  
HR2432  
HR2230  
HR2020  
BHR162  
BHR202  
BHR240  
BHR261  
BHR241

## Parametry Techniczne

---

Parametr	Wartość
Kod producenta	16-502
Marka	LSP
Rodzaj	uchwyt
Pasuje do modelu	MAKITA HR2470, MAKITA HR 2470
Pasuje do marki	innej

LSP\_CZESCI



5903794702905

---

EAN (GTIN)	5903794702905
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne