

## Jak palić świece w proszku?

1. Gotową mieszankę wosku lub czysty wosk wsyp do ulubionego naczynia.
2. Utnij knot na kilka centymetrów.
3. Knot umieść w wosku aby wystawał na około 0,5 cm.
4. Odpal knot.
5. Zgaś świecę i poczekaj aż roztopiony wosk zastygnie.
6. Usuń nadpalony knot z resztkami roztopionego wosku.
7. Przed kolejnym paleniem uzupełnij wosk jeżeli świeca tego wymaga.
8. Włóż nowy kawałek knota i odpal świecę

